

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.02

工程名稱：111 年度運動操場暨周邊設施整建工程



說明

混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(部分混凝土有裂縫)。



說明

其他混凝土施工缺失;截砂溝管線穿管施工不良造成混凝土結構破損。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.12.02

工程名稱：111 年度運動操場暨周邊設施整建工程



說明

. 施工廢棄物(PU 顆粒及混凝土廢渣)未清理。



說明

跑道 PU 顆粒撒布有不均勻現象請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.02

工程名稱：111 年度運動操場暨周邊設施整建工程



司令台跑道外側
雜草未清除影響
PU 施工。

說明

司令台跑道外側雜草未清除影響 PU 施工。



. 跳遠沙坑中排水
管頭未保護
致變形。

02/12/2022

說明

. 跳遠沙坑中排水管頭未保護致變形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.02

工程名稱：111 年度運動操場暨周邊設施整建工程

名稱 (Name)	111 年度運動操場暨周邊設施整建工程		
單位 (Supervisor)	霖建築師事務所	設計單位 (Designer)	張益霖建築師事務所
廠商 (Factor)	有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	運動操場暨周邊設施整建工程
期間 (ation)	111年07月25日至民國111年12月29日 (25/07/2022~29/12/2022)		
工地負責人 (anager)	張祐誠	電話 (TEL)	04-23717002
專線 & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	督工通報行動版 
	政風單位 (Government Ethics Department)	(03)-5518101	
來源 (Sources)	1. 中央：教育部體育署\$ 8,140 (千元) (Unit: NT\$1,000) 2. 地方： (千元) (Unit: NT\$1,000)		
公告事項 (Notice)	1. 空氣汙染防制費徵收管制編號: J111J8Z022-1 2. 年 (Yr) 月 (M) 日 (D) : 02/12/2022		

說明

施工告示牌政風電話及工地主任電話請更正。




說明

現場細沙材料請加強覆蓋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.02

工程名稱：111 年度運動操場暨周邊設施整建工程



說明

施工圍籬數處有破損缺件情形。



說明

跑道與既有結構物銜接介面請監造及施工廠商落實處理，以維美觀及耐久性

