

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.02.13

工程名稱：埔尾村埔尾排水幹線災害復建工程



說明

魚池邊地坪伸縮縫，未與護岸 0K+060 伸縮縫對齊且伸縮縫在地坪上未切割。



說明

0K+050 至 0K+090 處混凝土護欄已減項未施作，該處混凝土護岸頂部未依護欄施作截角。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.02.13

工程名稱：埔尾村埔尾排水幹線災害復建工程

0K+000~0K+060 護欄排水孔，地坪略有高低差，易造成排水不良。

13/02/2023

說明

0K+000~0K+060 護欄排水孔，地坪略有高低差，易造成排水不良。

工程告示牌 QR Code 不符需求，專任工程人員未記載行動電話資料。

新竹縣北埔鄉公所

埔尾排水幹線災害復建工程

工程名稱
(Project Name)

監造單位
(Construction Supervisor)

施工廠商
(Contractor)

施工期間
(Duration)

工地主任或工地負責人
(Site Manager)

專任工程人員
(Contractor's Professional Engineer)

通報專線
(Complaints & Suggestions)

經費來源
(Budgetary Sources)

重要公告事項
(Notice)

問有限公司

設計單位
(Designer)

東和工程顧問有限公司

工程概要
(Project Description)

混凝土護岸

至民國112年3月13日止
(14/11/2022 ~ 13/3/2022)

彭賜皓

電話
(TEL)

0978-467-396

范為善

電話
(TEL)

035802864

全民督工專線及網址
(Hot Line and Internet address)

0800-009-609
<http://www.pcc.gov.tw>

政風單位
(Government Ethics Department)

03-580-2204

1. 中央: _____ (千元) (Unit: NT\$1,000)

1. 地方: 899 (千元) (Unit: NT\$1,000)

1. _____ 年(Yr) _____ 月(M) _____ 日(D)

2. _____ 年(Yr) _____ 月(M) _____ 日(D)

13/02/2023

說明

工程告示牌 QR Code 不符需求，專任工程人員未記載行動電話資料。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.02.13

工程名稱：埔尾村埔尾排水幹線災害復建工程



說明

材料暫存區無夜間警告燈。



說明

護岸 OK+000 收尾工與即有土岸銜接處建議以土包袋加強保護。