

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.17

工程名稱：新社及仁義市場公廁改善工程

蹲式馬桶施工  
中未妥善防護  
(應加以保護防  
泥渣掉入)。



17/08/2023

說明

蹲式馬桶施工中未妥善防護(應加以保護防泥渣掉入)。

管路出口未施以  
保護，易遭異物阻  
塞，不利拉線或排  
水。



17/08/2023

說明

管路出口未施以保護，易遭異物阻塞，不利拉線或排水。

拍攝日期：112.08.17

工程名稱：新社及仁義市場公廁改善工程

蹲式馬桶廁所  
靠牆邊磁磚局  
部不平整。

17/08/2023

說明

蹲式馬桶廁所靠牆邊磁磚局部不平整。

本工程新社市場公  
廁入口與外側既有  
地坪界面之收尾  
處，建議將外面原  
有地磚以全尺寸置  
換方式收尾。

17/08/2023

說明


本工程新社市場公廁入口與外側既有地坪界面之收尾處，建議將外面原有地磚以全尺寸置換方式收尾。



# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.17

工程名稱：新社及仁義市場公廁改善工程



說明

廁所磁磚頂端密合處未妥善處理。



說明

新社與仁義市場兩施工區之工程告示牌有關工地負責人與專任工程人員之聯絡電話呈現手機與市區電話兩種不同方式，建議統一以手機號碼供迅速有效之聯繫。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.17

工程名稱：新社及仁義市場公廁改善工程



說明

工區施工現場入口處夜間照明設施不足。

說明