


# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.18.

工程名稱：新竹縣體育場田徑場及公共空間改善工程-體育館木地板及伸縮看台整修工程



說明

地板之材料外觀不合規範，有疑似氣泡或不明原因產生之裂縫。

籃球場企口楓木地板回鋪工程，現場發現有多處銜接縫隙寬達 0.2 公分以上。

18/09/2023

說明

籃球場企口楓木地板回舖工程，現場發現有多處銜接縫隙寬達0.2公分以上。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.18

工程名稱：新竹縣體育場田徑場及公共空間改善工程-體育館木地板及伸縮看台整修工程

籃球場企口楓木地板回舖工程，現場發現有多處銜接縫隙寬達0.2公分以上。

18/09/2023

說明

籃球場企口楓木地板回舖工程，現場發現有多處銜接縫隙寬達0.2公分以上。

工程告示牌全銜沒有英文翻譯、工地主任與專任工程人員沒有行動電話。

新竹縣體育場			
新竹縣體育場田徑場及公共空間改善工程-體育館木地板及伸縮看台整修工程			
楊雪雲建築師事務所 fdesign.yun@gmail.com		設計單位 (Designer)	楊雪雲建築師事務所 rdesign.yun@gmail.com
華泰興營造有限公司			
施工期間 (Duration)	民國112年07月31日至112年10月18日 ( 31 / 07 / 2023 ~ 18 / 10 / 2023 )		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)	邱柏勳	電話 (TEL)	(02) 2609-2382
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	黃則偉	電話 (TEL)	(02) 2609-2382
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 <a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a>	
	政風單位 (Government Ethics Department)	(03) 551-8101	
經費來源 (Budgetary Sources)	1. 中央：8,270 (千元) (Unit：NT\$1,000) 2. 地方： (千元) (Unit：NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) :		

18/09/2023

說明

工程告示牌全銜沒有英文翻譯、工地主任與專任工程人員沒有行動電話

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.18

工程名稱：新竹縣體育場田徑場及公共空間改善工程-體育館木地板及伸縮看台整修工程




地板之材料外觀不合規範，有疑似氣泡或不明原因產生之裂縫。

18/09/2023

說明

地板之材料外觀不合規範，有疑似氣泡或不明原因產生之裂縫。



工地現場任意堆置，未妥善保護。

18/09/2023

說明

工地現場任意堆置，未妥善保護。