

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.04

工程名稱：北埔鄉大湖村 5 鄰災害復建等三件工程



0K+0.00 擋土擋土牆
頂完成面起始點邊角
混凝土局部破損龜裂，
影響美觀。

說明

0K+0.00 擋土擋土牆頂完成面起始點邊角混凝土局部破損龜裂，影響美觀。



集水井頂部近路面
部分混凝土應設截角。

說明

集水井頂部近路面部分混凝土應設截角。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.01.04

工程名稱：北埔鄉大湖村 5 鄰災害復建等三件工程



說明

.集水井入口及出口端應加消能設施。




說明

.集水井入口及出口端應加消能設施。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.1.04

工程名稱：北埔鄉大湖村5鄰災害復建等三件工程



混凝土擋土牆頂完成面高程與路面有高低差，不易排水。

04/01/2024

說明	混凝土擋土牆頂完成面高程與路面有高低差，不易排水。
----	---------------------------



新竹縣北埔鄉公所 (Hainchu County Beipu Township Office)			
工程名稱 (Project Name)	北埔鄉大湖村5鄰災害復建等3件工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	東和工程顧問有限公司	設計單位 (Designer)	東和工程
施工廠商 (Contractor)	北昇營造股份有限公司	工程概要 (Project Description)	道路野溪
施工期間 (Duration)	民國112年11月01日至民國113年01月30日止 (01/11/2023 30/01/2024)		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)	彭賜皓	電話 (TEL)	0978-467-396
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	李恆彰	電話 (TEL)	0938-871
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Internet address)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	QR Code
	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5802204	
經費來源 (Budgetary Sources)	1.中央: _____ (千元) (Unit:NT\$1,000) 1.地方: 4550 (千元) (Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. _____ 年(Yr) _____ 月(M) _____ 日(D)		
	2. _____ 年(Yr) _____ 月(M) _____ 日(D)		

工程告示牌缺空污編號。

04/01/2024

說明	工程告示牌缺空污編號。
----	-------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.1.04

工程名稱：北埔鄉大湖村 5 鄰災害復建等三件工程



說明

工區三 0K+027 端應增警示標誌以增加行車安全。

說明

