

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.05

工程名稱：竹北市縣政九路南段人行道改善工程



說明

點焊鋼絲網表面浮銹嚴重，未處理。



說明

拆除原有人行道地磚後之土壤，尚存留混凝土塊等廢棄物，請加以清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.05

工程名稱：竹北市縣政九路南段人行道改善工程



部分混入回填材，未妥當
處置如：材料堆置、廢棄
物清理…等

05/10/2019 09:37

說明

已打除之混凝土塊隨意堆置，部分混入回填材，未妥當處置如：材料堆置、廢棄物清理…等



高程及排水方
式請再檢視，
以避免產生積
水。

05/10/2019 09:29

說明

道路轉角處之行動不便者坡道，高程及排水方式請再檢視，以避免產生積水。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.05

工程名稱：竹北市縣政九路南段人行道改善工程



說明

現場開挖植栽槽區，既有喬木根系已露出，明顯高於日後完成面，未見妥適保護；另亦未獲知設計廠商明確說明改善方式。



說明

人行步道上現有各單位之人手孔高程未見配合昇降作業，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.05

工程名稱：竹北市縣政九路南段人行道改善工程



說明

工地現場拌合機具及粗砂等材料堆置，未妥善保護。



說明

轉角處之施工圍籬，未裝設夜間照明燈。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.10.05

工程名稱：竹北市縣政九路南段人行道改善工程



說明

本工程開挖破壞路燈電力管線部分，未妥善處理，有安全疑慮，需立即改善。



說明

人行道沿線住家、商家及工廠之出入口地坪，施作方式請先與對方協商後，再進行施作，較為周延。