

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.19

工程名稱：新竹縣竹北市尚義里集會所新建工程



說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。



說明	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。
----	---------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.19

工程名稱：新竹縣竹北市尚義里集會所新建工程



說明	混凝土表面殘留鐵件。
----	------------



說明	柱底蜂窩未敲除鬆散部分就進行修補。
----	-------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.19

工程名稱：新竹縣竹北市尚義里集會所新建工程



說明	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。
----	--------------------



說明	樓板清水模板塗黑色油，造成混凝土表面成黑色。
----	------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.19

工程名稱：新竹縣竹北市尚義里集會所新建工程



說明

拆除模版材料與廢棄料任意堆置，影響環境。



說明

工地現場材料任意堆置，未架高及覆蓋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.05.19

工程名稱：新竹縣竹北市尚義里集會所新建工程

新竹縣竹北市公所 (Zhubei City Office, Hsinchu County)			
名稱 (Name)	新竹縣竹北市尚義里集會所新建工程	建築地址或地號 (Building Address)	貓兒錠段拔子窟小段36-7地號
執照 (License)	(108)府建字第00343號	設計人 (Designer)	陳柏宏建築師事務所
造人 (Supervisor)	陳柏宏建築師事務所	承造人 (Contractor)	朝新營造事業股份有限公司
工程概要 (Description)	層 面積385.13M2 A1集會所		
工期間 (Duration)	109年01月01日至109年06月30日		
主或工地負責人 (Site Manager)	張家碩	電話 (TEL)	03-5317775
任工程人員 (Professional Engineer)	劉俊秀	電話 (TEL)	03-5317775
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hotline & Web Site)	0800-286-586	https://www.pcc.gov.tw
經費來源 (Sources)	政風單位 (Government Ethics Department)	5269193/ 5269193	新竹縣政府
	建築管理機關 (Authority of Building Management)	(千元) (Unit: NT\$1,000)	(千元) (Unit: NT\$1,000)
	1. 中央: 12670	2. 地方: 12670	
	1. 損鄰告知事項: 費徵收管制編號: J108311090-2		
	2. 空氣污染防制局公害檢舉電話: 0800-066666/0800-351855		
	3. 新竹縣發給日期 (M) 日 (D):		

告示牌完工日期未更正。

19/05/2020 10:24

說明	告示牌完工日期未更正。
----	-------------



說明	混凝土表面殘留鐵件。
----	------------