

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.02

工程名稱：竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程



大面積地坪未設置伸縮縫 請加強處理以免龜裂。

02/07/2020 10:36

說明

大面積地坪未設置伸縮縫 請加強處理以免龜裂。



D、G 工區有關鋪面工程之伸縮縫施設，尚需檢討需求性，以避免乾縮裂縫產生。

02/07/2020 10:48

說明

D、G 工區有關鋪面工程之伸縮縫施設，尚需檢討需求性，以避免乾縮裂縫產生。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.02

工程名稱：竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程



說明

樓梯坡度及踏階尺寸不一，請改善。



說明

無障礙坡道坡度太長 未設置緩衝平台!推車危險相關排水與止滑請考量。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.02

工程名稱：竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程



說明

G 工區 4 棵老樹之樹穴未有足夠空間供樹根生長，請立即改善，以避免成了殘障樹。



說明

G 工區 4 棵老樹之樹穴未有足夠空間供樹根生長，請立即改善，以避免成了殘障樹

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.07.02

工程名稱：竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫工程



說明

工區臨水面相關救災設備與防汛請考慮及加強

說明

