

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.23

工程名稱：午餐廚房新建工程



說明

牆體混凝土灌漿少部分窗台周邊有蜂窩現象且有明顯施工縫，請改善。



說明

基礎混凝土表面殘留木片及鐵釘未剪除。，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.23

工程名稱：午餐廚房新建工程



說明

圓形柱混凝土灌漿完成面不佳，請改善。



說明

窗台周邊牆體混凝土有鋼筋無保護層現象，請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.23

工程名稱：午餐廚房新建工程



說明

模板支撐鋼管底部部分未確實固定，請加以改善。



說明

既有樹木未加以維護，致有一棵樹枝被折斷呈枯萎狀態，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.23

工程名稱：午餐廚房新建工程

新竹縣立寶山國民中學			
工程名稱 (Project Name)	午餐廚房新建工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	北院建築師事務所		
施工廠商 (Contractor)	沅清駿營造有限公司		
施工期間 (Duration)	民國 109 年 05 月 21 日至 109 年 10 月 17 日 (21/05/2020 ~ 17/10/2020)		
工地負責人 (Site Manager)	鄒岳言	電話 (TEL)	03-5954678
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-000-609 http://www.pcc.gov.tw	
	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5511684	
經費來源 (Budgetary sources)	1. 中央: 3500 千元 (Unit: NT \$ 1,000) 2. 地方: 3010 千元 (Unit: NT \$ 1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. _____ 年(Yr) _____ 月(M) _____ 日(D) 2. _____ 年(Yr) _____ 月(M) _____ 日(D)		

工程告示牌：(1)主辦機關未雙語化。(2)工地負責人電話請填寫手機號碼。

23/09/2020 09:54

說明

工程告示牌：(1)主辦機關未雙語化。(2)工地負責人電話請填寫手機號碼。



說明

施工鷹架部份底座懸空或以木材銜接，未穩固支撐地面不符合規範，請即刻改善。