


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.23

工程名稱：午餐廚房新建工程



說明

牆體混凝土灌漿少部分窗台周邊有蜂窩現象且有明顯施工縫，請改善。



說明	基礎混凝土表面殘留木片及鐵釘未剪除。請改善。
----	------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.23

工程名稱：午餐廚房新建工程



說明	圓形柱混凝土灌漿完成面不佳，請改善。
----	--------------------



說明	窗台周邊牆體混凝土有鋼筋無保護層現象，請加以改善。
----	---------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.23

工程名稱：午餐廚房新建工程



說明	模板支撐鋼管底部部分未確實固定，請加以改善。
	
說明	既有樹木未加以維護，致有一棵樹枝被折斷呈枯萎狀態，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.09.23

工程名稱：午餐廚房新建工程

新竹縣立寶山國民中學			
工程名稱 (Project Name)	午餐廚房新建工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	北院建築師事務所		
施工廠商 (Contractor)	沅涓駿營造有限公司		
施工期間 (Duration)	民國 109 年 05 月 21 日至 109 年 10 月 17 日 (21/05/2020 ~ 17/10/2020)		
工地負責人 (Site Manager)	鄒岳言	電話 (TEL)	03-5954678
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009609 http://www.pcc.gov.tw	
	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5511684	 
經費來源 (Budgetary sources)	1. 中央: 3500 千元 (Unit: NT \$ 1,000) 2. 地方: 3010 千元 (Unit: NT \$ 1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. _____ 年(Yr) _____ 月(M) _____ 日(D) 2. _____ 年(Yr) _____ 月(M) _____ 日(D)		

工程告示牌：(1) 主辦機關未雙語化。(2) 工地負責人電話請填寫手機號碼。

23/09/2020 09:54

說明	工程告示牌：(1)主辦機關未雙語化。(2)工地負責人電話請填寫手機號碼。
----	--------------------------------------



說明	施工鷹架部份底座懸空或以木材銜接，未穩固支撐地面不符合規範，請即刻改善。
----	--------------------------------------