

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.16

工程名稱：全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程



說明

現場整地範圍甚大分區整地應加強防塵土飛揚等空氣汙染處理設施未妥當。



說明

現地拋塊石採 1：3 斜坡擺設面有局部凹坑未予填平情事。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.04.16

工程名稱：全國水環境改善計畫-頭前溪整體水岸環境營造計畫-新月沙灘整體景觀環境改善工程



說明	工程告示牌內容未符合規定，如專任工程人員聯絡方式未留手機，未符合規定。
----	-------------------------------------



說明	施工現場雖設置交通錐及連桿，但警告設施較為不足如部分交通錐未以連桿連結，且交通錐頂部分警示燈遺失。
----	---