

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.06)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	芎林農會大樓	新竹縣芎林鄉文昌街120號	040-085786	3/10 (二)	崇友實業	邱創榮	符合	
2	大學至善	新竹縣芎林鄉文山路131巷10號	040-121995	3/10 (二)	崇友實業	邱創榮	符合	
3	大學至善	新竹縣芎林鄉文山路131巷10號	040-121997	3/10 (二)	崇友實業	邱創榮	符合	
4	長春天廈	新竹縣竹東鎮北興路三段503號	040-037092	3/10 (二)	崇友實業	邱創榮	符合	
5	長春天廈	新竹縣竹東鎮北興路三段503號	040-037094	3/10 (二)	崇友實業	邱創榮	符合	
6	亞世達科技股份有限公司	新竹縣竹東鎮中興路四段830號	040-058694	3/10 (二)	崇友實業	邱創榮	符合	
7	宏瑞制程工業股份有限公司	新竹縣竹東鎮員山路11巷23號	M36-004854	3/10 (二)	六川電梯工業	鄭新竹	符合	
8	工業技術研究院51館	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	040-044928	3/10 (二)	富士達	陳錦順	符合	
9	工業技術研究院51館	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	040-044930	3/10 (二)	富士達	陳錦順	符合	
10	工業技術研究院51館	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	040-044931	3/10 (二)	富士達	陳錦順	符合	
11	竹東興業股份有限公司	新竹縣竹東鎮中興路二段318巷12號	036B039514	3/10 (二)	新洋電梯企業	劉芳宏	符合	
12	搏盟科技股份有限公司	新竹縣竹東鎮學府路442號	036B011397	3/10 (二)	新洋電梯企業	劉芳宏	符合	
13	新豐火車站	新竹縣新豐鄉新興路202號	037-020555	3/10 (二)	統一精工	連孔君	符合	
14	新豐火車站	新竹縣新豐鄉新興路202號	037-020557	3/10 (二)	統一精工	連孔君	符合	
15	臻之御	新竹縣竹北市自強三路53號	040-157785	3/10 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
16	臻之御	新竹縣竹北市自強三路53號	040-157786	3/10 (二)	永大機電工業	范博文	符合	
17	德鑫希望	新竹縣竹北市成功十六街6號	040-152894	3/10 (二)	永大機電工業	黃達雄	符合	
18	德鑫希望	新竹縣竹北市成功十六街6號	040-152895	3/10 (二)	永大機電工業	黃達雄	符合	
19	微矽電子股份有限公司-竹東	新竹縣竹東鎮沿河街395號	037-020137	3/11 (三)	禾揚電梯	謝裕隆	符合	
20	世紀庭園	新竹縣竹東鎮自強路15號	040-033521	3/11 (三)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
21	世紀庭園	新竹縣竹東鎮自強路15號	040-033525	3/11 (三)	台灣奧的斯	王鴻昌	已改善完成	1.主鋼索生鏽(第29項檢查項目)。 2.車廂位置信號顯示不清(第23項檢查項目)。 3.乘場指示燈方向顯示無效(第38項檢查項目)。 →已改善完成109.08.04報府備查
22	東元醫院	新竹縣竹北市縣政二路69號	040-100330	3/11 (三)	台灣奧的斯	王鴻昌	已改善完成	1.機坑內積水、油(第45項檢查項目)。 2.因鋼索張力不均，致使驅動輪溝槽磨耗不均(第3項檢查項目)。 3.機房地板有孔洞，為避免人員受傷，請予以填補。 4.馬達銘牌遺失，無法查核。 5.原檢查表出入口高度登載210公分，現場實際量測為220公分(請原檢查機構說明原因)。 →已改善完成109.05.12報府備查
23	京燕小豪宅社區	新竹縣竹北市光明九路168號	M37-908497	3/11 (三)	高陞停車場設備	吳清文	已改善完成	1.原檢查表登載之電動機電流為6.5A，現場為6.2A。 2.「共同部分→管理規範→6.禁止擅入之告示」未設置。 3.「共同部分→管理規範→8.操作盤作業安全措施」未設置操作說明及鑰匙開關。 4.「共同部分→電氣裝置→1.絕緣電阻測定→(3)信號電路」高阻計最低電壓250V，無法量取。 5.「特定部分→出入口及搬運→定位偵測」定位光電偵測無效。→已改善完成109.06.10報府備查

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.06)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
24	台大映象社區	新竹縣竹北市科大一路175號	M37-818979	3/11 (三)	高陞停車場設備	吳清文	已改善完成	1.電動機查無銘牌。 2.「共同部分→管理規範→4.寄存車輛之種類之標示及存放限制」現場標示1600kg，原安全檢查表登載2000kg【查原竣工檢查表為2200kg，請說明載重逐年變動原因】。 3.「共同部分→管理規範→6.禁止擅入之告示」未標示。 4.「共同部分→管理規範→8.操作盤作業安全措施」未設置操作說明。 5.「共同部分→機械結構→1.使用於主要部份之鋼索、索輪或捲胴、鏈條及其他傳動元件之磨耗」54、55號車位油壓缸漏油。 6.「共同部分→設置規範→1.操作盤必須設在以目視可以確認人及汽車之出入狀況之位置」無法目視54-59號車位。 7.「共同部分→電氣裝置→1.絕緣電阻測定→(3)信號電路」無法量測。 8.「特定部分→機械部分→1.機械部份之油壓安全閥」壓力超過常用壓力1.5倍，實測135kg/cm2。 →已改善完成109.06.10報府備查
25	史丹佛大學城	新竹縣湖口鄉中山路三段550巷39號	040-118746	3/11 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
26	史丹佛大學城	新竹縣湖口鄉中山路三段550巷39號	040-118748	3/11 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
27	協祥機械	新竹縣湖口鄉光復北路2號	040-174432	3/11 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
28	協祥機械三廠	新竹縣湖口鄉光復路3號	040-166968	3/11 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
29	豪門彩色	新竹縣湖口鄉新竹工業區實踐路7號	040-068605	3/11 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
30	三千電器	新竹縣湖口鄉中華路122之7號	040-192710	3/11 (三)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
31	矽格半導體	新竹縣湖口鄉四維路1號	040-121577	3/11 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
32	松和集合住宅	新竹縣新豐鄉建興路一段146巷52號	040-188920	3/11 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
33	理性與感性	新竹縣新豐鄉保康街40巷1弄2號	040-141590	3/11 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
34	台寶樹脂	新竹縣新豐鄉建興路二段452巷10號	040-197718	3/11 (三)	銳泓電機工業	顏銘龍	已改善完成	引導標誌未設置(第67項檢查項目，請依據建築物無障礙設施設計規範內容設置)。 1.設有點字之呼叫鈕前方30公分處之地板，應作30*60公分之不同材質處理。 2.垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣距地面200-220公分，尺寸不得小於15公分。 3.平行固定於牆面之無障礙標誌，其下緣距地板面90-150公分處，尺寸不得小於10公分。 →已改善完成109.04.14報府備查
35	台寶樹脂	新竹縣新豐鄉建興路二段452巷10號	040-197717	3/11 (三)	銳泓電機工業	顏銘龍	符合	
36	六家國小卓永統紀念圖書館	新竹縣竹北市嘉興路62號	040-186968	3/12 (四)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
37	心里畫	新竹縣竹北市成功十一街105號	040-187906	3/12 (四)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
38	心里畫	新竹縣竹北市成功十一街105號	040-187905	3/12 (四)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
39	鼎毅·品川風	新竹縣竹北市科大二街163號	040-186970	3/12 (四)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
40	昌益御璽	新竹縣竹北市建國街51號	040-063833	3/12 (四)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
41	昌益御璽	新竹縣竹北市建國街51號	040-063835	3/12 (四)	台灣三菱電梯	吳德仁	符合	
42	濟生醫藥生技股份有限公司	新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號	036B039846	3/12 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
43	濟生醫藥生技股份有限公司	新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號	036B039847	3/12 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
44	欣興電子股份有限公司	新竹縣湖口鄉千禧路29巷2弄8號	036B019348	3/12 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
45	欣興電子股份有限公司	新竹縣湖口鄉千禧路29巷2弄8號	036B019350	3/12 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
46	頤邦科技股份有限公司光復廠	新竹縣湖口鄉光復路12號	036B009556	3/12 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
47	頤邦科技股份有限公司光復廠	新竹縣湖口鄉光復路12號	036B009558	3/12 (四)	太友實業	郭錦堂	符合	
48	牽**等13戶住宅永興社區	新竹縣竹北市嘉祥五路15號	040-133193	3/12 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
49	大日天合	新竹縣竹北市興隆路三段33號	040-133197	3/12 (四)	崇友實業	張松山	符合	
50	德鑫 A+7	新竹縣竹北市莊敬三路171號	040-183467	3/12 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
51	德鑫 A+7	新竹縣竹北市莊敬三路171號	040-183469	3/12 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
52	德鑫 A+7	新竹縣竹北市莊敬三路171號	040-183470	3/12 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
53	光明國小	新竹縣竹北市光明九路65號	040-106430	3/12 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
54	士林電機廠股份有限公司	新竹縣湖口鄉中華路17號	045-050432	3/12 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
55	士林電機廠(股)公司	新竹縣湖口鄉中華路23號	045-050433	3/12 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
56	新竹物流股份有限公司	新竹縣新豐鄉德昌街228號	045-050389	3/12 (四)	利通電梯 宏偉電機	李明煌	已改善完成	1.現場張貼之許可證有效期限過期(至109年1月8日)。 2.專業廠商資料不合(業已更換廠商，資料未及時更新)。
57	元邦皇督	新竹縣新豐鄉建興路一段155巷110號	045-050028	3/12 (四)	立詮電梯	謝坤達	符合	
58	觀天下	新竹縣竹北市中華路1448巷34-36號	045-050198	3/12 (四)	立詮電梯	謝坤達	符合	
59	觀天下	新竹縣竹北市中華路1448巷20-28號	045-050200	3/12 (四)	立詮電梯	謝坤達	符合	

更新日期：109年8月04日

備註：1. 限期改善者，請於期限內改善完成。
2. 合格者不另行文通知。
3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。