

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.03)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	龍庭華廈	新竹縣竹東鎮中央路49號	040-023098	8/28 (二)	大業開發	鍾玉山	符合	
2	龍庭華廈	新竹縣竹東鎮中央路57號	040-023099	8/28 (二)	大業開發	鍾玉山	符合	
3	龍庭華廈	新竹縣竹東鎮中央路71號	040-023100	8/28 (二)	大業開發	鍾玉山	符合	
4	風情萬種	新竹縣竹東鎮自強路42-62號	039-010585	8/28 (二)	大佑新機電實業	馮勝賜	符合	
5	風情萬種	新竹縣竹東鎮自強路42-62號	039-010587	8/28 (二)	大佑新機電實業	馮勝賜	符合	
6	風情萬種	新竹縣竹東鎮自強路42-62號	039-010589	8/28 (二)	大佑新機電實業	馮勝賜	符合	
7	雙溪雅舍	新竹縣寶山鄉明湖五街11號	040-191123	8/28 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
8	雙溪雅舍	新竹縣寶山鄉明湖五街11號	040-191124	8/28 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
9	麗景天下	新竹縣竹東鎮二重埔光明路126巷20.22號	040-016769	8/28 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
10	麗景天下	新竹縣竹東鎮二重埔光明路126巷16.18號	040-016770	8/28 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
11	麗景天下	新竹縣竹東鎮二重埔光明路126巷12.14號	040-016771	8/28 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
12	麗景天下	新竹縣竹東鎮二重埔光明路126巷8.10號	040-016772	8/28 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
13	美都麗舍	新竹縣湖口鄉德和街76巷16-18號	036B012081	8/28 (二)	全在德	劉芳宏	符合	
14	美都麗舍	新竹縣湖口鄉德和街76巷8-12號	036B012082	8/28 (二)	全在德	劉芳宏	符合	
15	美都麗舍	新竹縣湖口鄉德和街76巷2-6號	036B012083	8/28 (二)	全在德	劉芳宏	符合	
16	大唐天寶大樓	新竹縣湖口鄉三元路二段10號	036B022453	8/28 (二)	原任:日友興業 新任:佶輝機電	曹桂洲	不合格→廢止使用 許可證→重新發證 →108.03.13複檢:符合	1.無專業廠商配合檢查。 2.經查其使用許可證業已於107年7月30日過期,且欲更換專業廠商故予以廢證,俟設備管理人重新辦理安全檢查完成後,再行排訂抽驗行程。
17	大唐天寶大樓	新竹縣湖口鄉三元路二段10號	036B022454	8/28 (二)	原任:日友興業 新任:佶輝機電	曹桂洲	不合格→廢止使用 許可證→重新發證 →108.03.13複檢:符合	3.另查設備之前任專業廠商至保養合約期滿(107年7月底)前,皆未依《建築法》、《建築物昇降設備設置及檢查管理辦法》相關規定,按月上傳「維護保養紀錄表及專業技術人員現場照片」至「昇降設備使用許可證全國連線交換系統」。
18	大唐天寶大樓	新竹縣湖口鄉三元路二段10號	036B022456	8/28 (二)	原任:日友興業 新任:佶輝機電	曹桂洲	不合格→廢止使用 許可證→重新發證 →108.03.13複檢:牽引機驅動輪吃溝(第3項檢查項目)。 →已改善完成 108.06.25報府備查	→107.12.06已改善完成,並檢具重新安全檢查合格之"使用許可證"影本報府備查,本府將另排程補行抽驗。
19	中國科大涵德樓後梯	新竹縣湖口鄉中山路三段530號	040-092442	8/28 (二)	永大機電	范博文	符合	
20	中國科大涵德樓前梯	新竹縣湖口鄉中山路三段530號	040-092445	8/28 (二)	永大機電	范博文	符合	
21	中國科大日新樓前梯	新竹縣湖口鄉中山路三段530號	040-099671	8/28 (二)	永大機電	范博文	符合	
22	中國科大日新樓前梯	新竹縣湖口鄉中山路三段530號	040-099672	8/28 (二)	永大機電	范博文	符合	
23	力成科技 1 號梯	新竹縣湖口鄉三民路7之1號	040-172446	8/28 (二)	永大機電	范博文	符合	
24	力成科技 1 號梯	新竹縣湖口鄉三民路7之1號	040-172447	8/28 (二)	永大機電	范博文	符合	
25	誠正中學-1	新竹縣新豐鄉松柏村11鄰德昌街231號	036B019950	8/29 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	
26	誠正中學-2	新竹縣新豐鄉松柏村11鄰德昌街231號	036B019951	8/29 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	
27	誠正中學-3	新竹縣新豐鄉松柏村11鄰德昌街231號	036B019952	8/29 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	
28	南茂竹北二廠	新竹縣竹北市中和街112號	036B021289	8/29 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	
29	南茂科技(股)公司EV5	新竹縣竹北市新泰路37號	036B021292	8/29 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	
30	南茂科技-竹北廠-EV1.EV2	新竹縣竹北市新泰路37號	039-016235	8/29 (三)	太友實業	馮勝賜	符合	
31	南茂科技-竹北廠-EV1.EV2	新竹縣竹北市新泰路37號	039-016236	8/29 (三)	太友實業	郭錦堂	符合	
32	山崎國民小學	新竹縣新豐鄉新興路291號	034-304001	8/29 (三)	景賢電梯	蔡昌吉	符合	
33	山崎國民小學北棟校舍	新竹縣新豐鄉新興路291號	034-304002	8/29 (三)	景賢電梯	蔡昌吉	符合	
34	山崎國民小學南側特殊教育中心	新竹縣新豐鄉新興路291號	034-304003	8/29 (三)	景賢電梯	蔡昌吉	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.03)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
35	竹北國中	新竹縣竹北市中正西路154號	045-050502	8/29 (三)	協立機電	潘來旺	符合	
36	桃苗汽車-中古車竹北廠	新竹縣竹北市中華路765號	M45-050001	8/29 (三)	友偉實業	林科芝	符合	
37	義民中學財團辦公室	新竹縣竹北市勝利一路1號	M37-711160	8/29 (三)	韋騰機電有限公司	黃章晶	符合	
38	義民中學財團辦公室	新竹縣竹北市勝利一路1號	M37-911162	8/29 (三)	韋騰機電有限公司	黃章晶	符合	
39	大薔宴	新竹縣新豐鄉中崙村10鄰327號	045-050476	8/29 (三)	協立機電	潘來旺	已改善完成	1.「緊急呼叫按鈕及對外通信裝置」功能不良(第22項檢查項目)。 2.「緊急照明」功能不良(第24項檢查項目)。 3.車廂上安全開關(剎車制動)功能不良(第28項檢查項目)。→已改善完成107.10.16報府備查
40	大薔宴	新竹縣新豐鄉中崙村10鄰327號	045-050478	8/29 (三)	協立機電	潘來旺	已改善完成	「超載檢出裝置」功能不良(第25項檢查項目)。 →已改善完成107.10.16報府備查
41	大薔宴	新竹縣新豐鄉中崙村10鄰327號	045-050480	8/29 (三)	協立機電	潘來旺	已改善完成	配重與緩衝器之間隙現場實測114cm，應為30-90cm(第48項檢查項目)。→已改善完成107.10.16報府備查
42	湖口火車站	新竹縣湖口鄉中山路二段121號	037-020852	8/29 (三)	統一精工	連孔君	符合	
43	湖口火車站	新竹縣湖口鄉中山路二段121號	037-020854	8/29 (三)	統一精工	連孔君	符合	
44	鳳凰城	新竹縣湖口鄉大勇路2巷30-32號	036B014874	8/29 (三)	森崑股份	童永全	不合格→ 廢止使用許可證→重新發證	1.經查主機規格、車廂尺寸，此台應為6人份電梯。原檢查表為8人份，請重新辦理安全檢查並填具正確資料。註：查原竣工檢查額定載重為6人450kg。 2.對外通信裝置不良，緊急照明功能不良(第22項檢查項目)。→已改善完成107.11.15報府備查
45	惠安名園B1棟	新竹縣竹東鎮上館里光武街83巷1,3號	036B007445	8/29 (三)	銓日機電	林志龍	符合	
46	惠安名園C2棟	新竹縣竹東鎮上館里光武街83巷6,8號	036B007446	8/29 (三)	銓日機電	林志龍	符合	
47	竹北市老人安養中心	新竹縣竹北市福興東路一段353號	036B016556	8/29 (三)	銓日機電	林志龍	已改善完成	1.轉向輪槽磨損(第8項檢查項目)。 2.無障礙電梯缺平面標示牌(第67項檢查項目)。 →已改善完成107.10.12報府備查
48	竹北阿信#1	新竹縣竹北市新民街326巷3號	036B026851	8/29 (三)	三維機電	黃宏毅	符合	
49	竹北阿信#2	新竹縣竹北市新民街326巷3號	036B026852	8/29 (三)	三維機電	黃宏毅	符合	
50	竹北阿信#3	新竹縣竹北市新民街326巷3號	036B026853	8/29 (三)	三維機電	黃宏毅	符合	
51	大硯四十八章	新竹縣竹北市隘口二路12巷3號	040-156340	8/30 (四)	永大機電	范博文	符合	
52	大硯四十八章	新竹縣竹北市隘口二路12巷3號	040-156341	8/30 (四)	永大機電	范博文	符合	
53	禾寅綠水階	新竹縣竹北市復興六路1號	040-156342	8/30 (四)	永大機電	范博文	符合	
54	禾寅綠水階	新竹縣竹北市復興六路1號	040-156343	8/30 (四)	永大機電	范博文	符合	
55	首馥社區	新竹縣竹北市莊敬南路62號	040-122306	8/30 (四)	永大機電	黃達雄	符合	
56	首馥社區	新竹縣竹北市莊敬南路62號	040-122307	8/30 (四)	永大機電	黃達雄	符合	
57	坤山-水漾	新竹縣竹北市嘉豐十一路二段127巷1號	040-156663	8/30 (四)	台灣三菱	吳德仁	符合	
58	坤山-水漾	新竹縣竹北市嘉豐十一路二段127巷13號	040-156665	8/30 (四)	台灣三菱	吳德仁	符合	
59	坤山建設-人本河岸	新竹縣竹北市六家六街20號	040-124191	8/30 (四)	台灣三菱	吳德仁	符合	
60	坤山建設-人本河岸	新竹縣竹北市六家六街26號	040-124192	8/30 (四)	台灣三菱	吳德仁	符合	
61	鼎毅-風之頌	新竹縣竹北市六家六街13號	040-166021	8/30 (四)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
62	鼎毅-風之頌	新竹縣竹北市六家六街13號	040-166022	8/30 (四)	台灣三菱	葉仕鑫	符合	
63	紐約紐約公寓大廈	新竹縣竹北市隘口六街35號	036B032093	8/30 (四)	立詮電梯	黃國樑	符合	
64	紐約紐約公寓大廈	新竹縣竹北市隘口六街35號	036B032094	8/30 (四)	立詮電梯	黃國樑	符合	
65	紐約紐約公寓大廈	新竹縣竹北市隘口六街35號	036B032095	8/30 (四)	立詮電梯	黃國樑	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:107.03)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
66	禾岳豐采	新竹縣竹北市中正西路1598巷12弄25號	036B009111	8/30 (四)	日通機電	何凱霖	已改善完成	1.無工作平臺之設置(第68項檢查項目)。 2.無動力遮斷下之救援裝置(第69項檢查項目)。 3.低速運轉安全裝置無效，實測距離114cm不符規定，需120cm以上(第70項檢查項目)。 →已改善完成107.10.04報府備查
67	禾岳豐采	新竹縣竹北市中正西路1598巷12弄29.31.33.35號	036B009112	8/30 (四)	日通機電	何凱霖	已改善完成	機械室地板縫隙未封閉。→已改善完成107.10.04報府備查
68	譚*達(合作金庫-竹北分公司)	新竹縣竹北市光明六路261號	036B020629	8/30 (四)	日通機電	何凱霖	已改善完成	
69	博爵	新竹縣竹北市光明八街140.142號	040-120622	8/30 (四)	崇友實業	邱創榮	符合	
70	博爵	新竹縣竹北市光明八街146.148號	040-120623	8/30 (四)	崇友實業	邱創榮	符合	
71	博爵	新竹縣竹北市光明八街150.152號	040-120624	8/30 (四)	崇友實業	邱創榮	符合	
72	蔚藍海	新竹縣竹北市莊敬三路68之7.68之8號	040-116763	8/30 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
73	蔚藍海	新竹縣竹北市莊敬三路68之2.68之3號	040-116765	8/30 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
74	蔚藍海	新竹縣竹北市莊敬三路66之8.66之9號	040-116767	8/30 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
75	蔚藍海	新竹縣竹北市莊敬三路66之3.66之5號	040-116769	8/30 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	

更新日期：108年7月2日

- 備註：**
- 1.限期改善者，請於期限內改善完成。
  - 2.合格者不另行文通知。
  - 3.不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請於改善完成後儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。