

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.08.

工程名稱：111 年峨眉鄉村鄰聚落提升道路品質改善工程



現場檢視已完成之獅山街 36 巷 25 號前，瀝青施工造成民眾牆面汙損。

08/03/2023

說明

現場檢視已完成之獅山街 36 巷 25 號前，瀝青施工造成民眾牆面汙損。



D 區路燈編號 10533 水泥桿下方有噴到瀝青，請改善。

08/03/2023

說明

D 區路燈編號 10533 水泥桿下方有噴到瀝青，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.08

工程名稱：111年峨眉鄉村鄰聚落提升道路品質改善工程



鋼版護欄部分缺少墊片，請改善。

說明	鋼版護欄部分缺少墊片，請改善。
----	-----------------



工程告示牌，施工期限已過，請修正之，另施工廠商聯絡電話請補手機號碼。

說明	工程告示牌，施工期限已過，請修正之，另施工廠商聯絡電話請補手機號碼。
----	------------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.08

工程名稱：111年峨眉鄉村鄰聚落提升道路品質改善工程



說明	本工程鋼版護欄擋土牆與路面銜接收頭，建請監造廠商，督促施工廠商，以沙包或土包堆砌或其他方式妥為處理，以免豪雨造成路邊掏空流失。
----	---



說明	A區OK+735有少許AC剩料未清，請改善。
----	------------------------