

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.27

工程名稱：竹林村忠喜聯絡道路改善工程




2k+590 路肩外廢棄瀝青渣料未運棄，影響環境。

27/07/2023

說明

2k+590 路肩外廢棄瀝青渣料未運棄，影響環境。



. 2k+750 橫向截水溝瀝青黏油污染鍍鋅格柵。

27/07/2023

說明	. 2k+750 橫向截水溝瀝青黏油污染鍍鋅格柵。
----	---------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.27

工程名稱：竹林村忠喜聯絡道路改善工程



說明	. 2k+442、2k+920 橫向截水溝側溝，土石堆積未清理。
----	----------------------------------



1K+632 排入集水井之側溝開口太小，建議加大或順截水溝方向再設一個開口。

27/07/2023

說明	1K+632 排入集水井之側溝開口太小，建議加大或順截水溝方向再設一個開口。
----	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.27

工程名稱：竹林村忠喜聯絡道路改善工程



新竹縣五峰鄉公所 Hsinchu County Wufeng Township Office

工程名稱 (Project Name)	竹林村忠喜聯絡道路改善工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	星典工程顧問有限公司	設計單位 (Designer)	星典工程顧問有限公司
施工廠商 (Contractor)	源鑫營造有限公司	工程概要 (Descriptions)	道路及設施改善
施工期間 (Duration)	民國112年05月17/05/2023~	4日	
工地主任(負責人) (Site Manager)	林南	電話 (TEL)	03-4891013
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	羅吉	電話	03-4891013
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工 (Hot Line and Inter)		800-009-609
	政風單位 (Government Ethics Department)		www.pcc.gov.tw
經費來源 (Budgetary sources)	1. 中央: 15580.5 (千元) (Unit:NT\$1,000)	原住民委員會	
	2. 地方: 2749.5 (千元) (Unit:NT\$1,000)	新竹縣政府及五峰鄉公所	
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D):	空污管制編號: J112JDZ026-1	
	2. 年(Yr) 月(M) 日(D):	公害陳情: 0800-066-666	

27/07/2023

說明	工程告示牌 QR code 未更新修正，工地主任專任工程人員未附行動電話。
----	---------------------------------------



說明	職安告示牌缺工程名稱、監造單位、承商聯絡電話、緊急事故之單位聯絡電話如醫院、台電、北檢所等。
----	--