


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.12.15**

工程名稱：新竹縣五峰鄉茅圃部落聯絡道路改善計畫



說明

粒料鋪設 1K+230、1K+240 及 1K+350 及 1K+380 等處 AC 路面有裂紋情形，請改善。



說明

粒料鋪設 1K+230、1K+240 及 1K+350 及 1K+380 等處 AC 路面有裂紋情形，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.12.15**

工程名稱：新竹縣五峰鄉茅圃部落聯絡道路改善計畫



說明

粒料鋪設 1K+230、1K+240 及 1K+350 及 1K+380 等處 AC 路面有裂紋情形，請改善。



說明

AC 鋪設與路肩高差應妥適整理減少高低差，以防車輛摔落，路肩應整理平順已利排水坡度。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.12.15**

工程名稱：新竹縣五峰鄉茅圃部落聯絡道路改善計畫



兩側砍除之竹子少
許應清理，有倒塌之
虞竹木應予修剪。

15/12/2021 10:19

說明

兩側砍除之竹子少許應清理，有倒塌之虞竹木應予修剪。



擋土牆終點處，背填
處請做好收頭工作。

15/12/2021 10:28

說明

擋土牆終點處，背填處請做好收頭工作。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.12.15**

工程名稱：新竹縣五峰鄉茅圃部落聯絡道路改善計畫



說明

道路寬度突變段應設置標線及警告標誌，以防碰撞。(



說明

擋土牆背填土材料、夯實、整理不確實。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**110.12.15**

工程名稱：新竹縣五峰鄉茅園部落聯絡道路改善計畫



說明

排水設施：擋土牆高度約1公尺，設計無排水孔，請檢討並改善之。

新竹縣五峰鄉公所 HSINCHU COUNTY WUFENG TOWNSHIP OFFICE			
工程名稱 (Project Name)	新竹縣五峰鄉茅園部落聯絡道路改善計畫		
監造單位 (Construction Supervisor)	星典工程顧問有限公司	設計單位 (Designer)	星典工程顧問有限公司
施工廠商 (Contractor)	營造有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	新設排水溝及截水溝、路面鋪設及標線
施工期 (Duration)	110年10月28日至111年01月25日 (108/10/2021~25/01/2022)		
工地主任或工務課長 (Site Manager)		電話 (TEL)	0975-155-79
專任工程人員 (Contract's Professional Engineer)	林輝雄	電話 (TEL)	03-5935281
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)		0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw
	政風單位 (Government Ethics Department)		03-5851080
經費來源 (Budgetary Sources)	1.中央 _____ (千元)(Unit:NT\$1,000) 2.地方 _____ (千元)(Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 2. 年(Yr) 月(M) 日(D) : 15/12/2021 10:05		

說明

告示牌應照工程會版本詳實填寫。