

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:105.06)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	結果	備註
1	晶苑住商大樓	新竹縣竹東鎮中興路四段970號	040-108037	11/25 (五)	台灣三菱	符合	
2	晶苑住商大樓	新竹縣竹東鎮中興路四段970號	040-108038	11/25 (五)	台灣三菱	符合	
3	景泰然	新竹縣竹北市興隆路一段391號	040-161915	11/25 (五)	台灣三菱	符合	
4	景泰然	新竹縣竹北市興隆路一段387號	040-161916	11/25 (五)	台灣三菱	符合	
5	優葆幼兒園	新竹縣竹北市勝利七街一段336號	040-174318	11/25 (五)	台灣三菱	符合	
6	智慧園林	新竹縣竹東鎮三重一路24.26.36號	040-026775	11/25 (五)	崇友實業	符合	
7	智慧園林	新竹縣竹東鎮三重一路28.30號	040-026776	11/25 (五)	崇友實業	符合	
8	昌益高第	新竹縣竹北市文化街21.23號	040-106772	11/25 (五)	崇友實業	符合	
9	昌益高第	新竹縣竹北市文化街17.19號	040-106773	11/25 (五)	崇友實業	符合	
10	昌益高第	新竹縣竹北市文化街13.15號	040-106774	11/25 (五)	崇友實業	符合	
11	昌益高第	新竹縣竹北市文化街9.11號	040-106775	11/25 (五)	崇友實業	符合	
12	一品天下大樓#2	新竹縣新豐鄉新庄路135巷1-7號	036B013917	11/25 (五)	東洋電梯工業	已改善完成	超載檢出裝置無效,警鈴不響(第25項檢查項目)。 →已改善完成106.01.06報府備查
13	一品天下大樓#5	新竹縣新豐鄉新庄路135巷13-23號	036B013918	11/25 (五)	東洋電梯工業	已改善完成	1.對外通信裝置無效,對講機不通(第22項檢查項目)。 2.超載檢出裝置無效,警鈴不響(第25項檢查項目)。 →已改善完成106.01.06報府備查
14	台大醫院竹東分院#5	新竹縣竹東鎮至善路52號	036B013989	11/25 (五)	東洋電梯工業	不合格→ 廢止使用許可證 →106.06整台汰舊換 新	停機未檢查,機房控制不良,電梯不會動。
15	台大醫院竹東分院#4	新竹縣竹東鎮至善路52號	036B013990	11/25 (五)	東洋電梯工業	符合	
(補載重 測試)	新竹縣立竹東國民中學	新竹縣竹東鎮商華里公園路8號	036B029391	11/25 (五)	立川機電	符合	
	新竹縣立竹東國民中學	新竹縣竹東鎮商華里公園路8號	036B029392	11/25 (五)	立川機電	符合	
16	凌巨科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路2-1號	039-016335	11/28 (一)	銳泓電機	符合	
17	瑞耘科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉鳳山村光復南路58號	045-050430	11/28 (一)	宏偉電機工業	符合	
18	矽格股份有限公司	新竹縣湖口鄉湖口工業區四維路1號	045-050435	11/28 (一)	宏偉電機工業	已改善完成	1.阻擋器動作速度超過規定(請依「B-25建築物昇降機安全檢查作業程序及標準表」相關規定改善) 2.機坑雜物。→已改善完成105.12.26報府備查
19	士林電機廠股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業區中華路17號	045-050431	11/28 (一)	宏偉電機工業	已改善完成	經查該設備所屬之建築物使用執照應為(87)建都字第468號,並有勞檢單位相關竣工檢查資料備查在案,故請原安檢機構確實填寫相關執照號碼,並重新核發載有正確資訊之使用許可證。→已改善完成105.12.19報府備查
20	高鐵 I PARK	新竹縣竹北市六家五路二段202號	040-147411	11/28 (一)	富士達	符合	
21	高鐵 I PARK	新竹縣竹北市六家五路二段202號	040-147412	11/28 (一)	富士達	符合	
22	高鐵 I PARK	新竹縣竹北市六家五路二段202號	040-147413	11/28 (一)	富士達	符合	
23	大自然	新竹縣竹北市勝利七街2段132-158號	040-123310	11/28 (一)	富士達	符合	
24	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147927	11/28 (一)	富士達	符合	
25	新竹喜來登大飯店	新竹縣竹北市光明六路東一段265號	040-147928	11/28 (一)	富士達	符合	
26	耀世企業有限公司	新竹縣新豐鄉建興路二段425號	034-304007	11/28 (一)	雙興	不合格→ 撤銷使用許可證 (違法增設)	1.工作平臺未設置(第68項檢查項目)。 2.動力遮斷下之援救裝置未設置(第69項檢查項目)。 3.低速運轉安全裝置未設置(第70項檢查項目)。 4.另查該設備敷設建築物所屬之(100)府使字第179號使用執照,其卷內圖面及資料皆無該設備存在,已違反建築法第77條之4相關規定,即專業廠商、代核發使用許可證之檢查機構未先行查證本案是否為敷設於合法建築物且經竣工檢查合格之昇降機,故予以撤銷其使用許可證。
27	華爾道夫	新竹縣竹北市嘉政八街27號	040-152977	11/28 (一)	永大機電	符合	
28	說La Vie D棟	新竹縣竹北市隘口三街200號	040-152010	11/28 (一)	永大機電	符合	
29	成功八鍊	新竹縣竹北市成功八路106號	040-162034	11/28 (一)	永大機電	符合	
30	明新狀元之大家住易	新竹縣湖口鄉大勇路1巷51號	036B005681	11/29 (二)	新洋電梯企業	符合	
31	美麗新世界	新竹縣竹北市隘口一街1-9號	036B026467	11/29 (二)	立詮電梯	符合	
32	美麗新世界	新竹縣竹北市隘口一街1-9號	036B026468	11/29 (二)	立詮電梯	符合	
33	昌益藏峰	新竹縣竹北市勝利六街6.8號	036B031435	11/29 (二)	立詮電梯	符合	
34	昌益藏峰	新竹縣竹北市勝利六街16.18號	036B031437	11/29 (二)	立詮電梯	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:105.06)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢 查 日	保養廠商	結 果	備註
35	矽格股份有限公司	新竹縣竹東鎮中興路二段169巷11號	040-173706	11/29 (二)	永大機電	符合	
36	台北榮民總醫院新竹分院	新竹縣竹東鎮中豐路一段81號	040-026367	11/29 (二)	永大機電	符合	
37	德鑫御園	新竹縣竹北市嘉豐二街一段61號	040-152891	11/29 (二)	永大機電	符合	
38	德鑫御園	新竹縣竹北市嘉豐二街一段61號	040-152892	11/29 (二)	永大機電	符合	
39	德鑫御園	新竹縣竹北市嘉豐二街一段61號	040-152893	11/29 (二)	永大機電	符合	

更新日期：106年07月20日

- 備註:**
1. 限期改善者，請於期限內改善完成。
 2. 合格者不另行文通知。
 3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。