

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.07

工程名稱：112 年度新竹縣湖口鄉公五公園改造工程



小勇士區結構牆與
休憩區拉毛鋪面交
界處混凝土乾縮裂
縫。

2024/05/07

說明

小勇士區結構牆與休憩區拉毛鋪面交界處混凝土乾縮裂縫。



小勇士區結構牆
與休憩區拉毛鋪
面交界處混凝土
乾縮裂縫。

2024/05/07

說明

小勇士區結構牆與休憩區拉毛鋪面交界處混凝土乾縮裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.07

工程名稱：112 年度新竹縣湖口鄉公五公園改造工程



說明

小勇士區休憩區結構牆完成面鐵線未清除。



說明

鋼構施作(座椅扶手)表層髒污處請修飾補漆。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.07

工程名稱：112 年度新竹縣湖口鄉公五公園改造工程

圓形廣場休憩區拉毛鋪面伸縮縫未清理。

2024/05/07

說明

圓形廣場休憩區拉毛鋪面伸縮縫未清理。

馬達接線端子規格不符需求，請加以改善避免漏電。

說明

馬達接線端子規格不符需求，請加以改善避免漏電。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.07

工程名稱：112 年度新竹縣湖口鄉公五公園改造工程



說明

小勇士區共融式座椅抵石子勾縫局部漿料覆蓋未清除。



說明

.圓形廣場休憩區 X 型座椅邊角收頭地坪局部破損。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.07

工程名稱：112 年度新竹縣湖口鄉公五公園改造工程



說明

臨時用電控制盤未上鎖保護且未設置漏電斷路器。



說明

小勇士區共融式座椅抵石子勾縫局部漿料覆蓋未清除。