

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.17

工程名稱：新竹縣竹東鎮污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第二標後續工程



說明

住戶騎樓地挖掘未張貼施工告示單。



說明

中正路口施工現場交通警告設施與電動旗手擺設位置相重疊，不易辨識。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.17

工程名稱：新竹縣竹東鎮污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第二標後續工程



說明

中正路 25 號、27 號管線開挖，未以警示帶或交通錐連桿隔離。



說明

中正路施工現場車道縮減前之漸變段，設置長度不足。