

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.07

工程名稱：107 年北埔鄉大湖村、水磱村、埔尾村改善工程



說明

.B 工區大湖村擋土牆混凝土澆置有蜂窩或孔洞產生，請改善。



說明

B 工區格柵板下方模板未拆除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.07

工程名稱：107 年北埔鄉大湖村、水磱村、埔尾村改善工程



說明

B 工區大湖村排水溝施作，部分混凝土噴至邊坡石頭未清除。



說明

B 工區大湖村擋土牆施作之洩水孔及 C 工區水磱村原有牆面美化之洩水孔部分阻塞未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.07

工程名稱：107 年北埔鄉大湖村、水礫村、埔尾村改善工程

C 工區原有擋土牆
美化上方之雜草未
清除乾淨及兩側收
邊施作不完整。

07/05/2019 09:44

說明

C 工區原有擋土牆美化上方之雜草未清除乾淨及兩側收邊施作不完整。

C 工區原有擋土牆美
化上方之雜草未清除
乾淨及兩側收邊施作
不完整。

07/05/2019 09:46


說明

C 工區原有擋土牆美化上方之雜草未清除乾淨及兩側收邊施作不完整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.07

工程名稱：107 年北埔鄉大湖村、水礫村、埔尾村改善工程



說明

C 工區部份藝術拼畫有掉石情形(磁磚)，請即刻改善。



說明

工程告示牌懸掛在樹上，未設置支撐加以固定，請即刻改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.07

工程名稱：107 年北埔鄉大湖村、水磱村、埔尾村改善工程



說明

B 工區大湖村擋土牆洩水孔排列不整齊，請加以改善。



說明

B 工區大湖村擋土牆施作之洩水孔部分阻塞未清除。