


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.03


工程名稱：107年度操場及籃球場整建工程



跑道噴塗之廢料四散  
周邊及水溝內請清  
除。

說明

跑道噴塗之廢料四散周邊及水溝內請清除。



跑道旁線型溝變  
形，請改善。


說明

跑道旁線型溝變形，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.03

工程名稱：107 年度操場及籃球場整建工程



跳遠場助跑道面層與既有界石表面收邊請改善。

03/06/2019 09:42

說明

跳遠場助跑道面層與既有界石表面收邊請改善。



中央球場及前庭 AC 鋪設平整度不佳。

03/06/2019 09:57

說明

中央球場及前庭 AC 鋪設平整度不佳。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.03

工程名稱：107年度操場及籃球場整建工程



中央球場及前庭 AC 鋪設部分區域有粒料分離及裂縫。

03/06/2019 09:35

說明

中央球場及前庭 AC 鋪設部分區域有粒料分離及裂縫。



工程告示牌內容無經費來源內容、工程期限未更新。

03/06/2019 09:30

說明

工程告示牌內容無經費來源內容、工程期限未更新。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.03

工程名稱：107 年度操場及籃球場整建工程



說明

既有溝蓋拆除後未整齊堆放於工區，請改善。



說明

中央球場及前庭 AC 鋪設平整度不佳。