

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.16

工程名稱：竹義里福竹街等道路改善工程



說明

人孔蓋與路面高差大於 3mm，應調整。



說明

行人穿越枕木標線放樣未符合相關規定，標線長短不齊且寬度不同。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.16

工程名稱：竹義里福竹街等道路改善工程



說明

標線有刮痕且標線油漆噴得道路很髒亂未清除。



說明

標線有刮痕且標線油漆噴得道路很髒亂未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.16

工程名稱：竹義里福竹街等道路改善工程



說明

標線有刮痕且標線油漆噴得道路很髒亂未清除。



說明

工程告示牌內容未符合規定。(缺經費來源)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.16

工程名稱：竹義里福竹街等道路改善工程



說明

福竹街靠近鐵路涵洞下方之道中心雙黃線有約 2 公尺終斷未標繪



說明

施工過程把原來之行人穿越標線污染，未恢復原狀，請即刻改善。