

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.16

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-用戶接管工程第四標



說明

隘口七街住戶清潔孔蓋所沾黏混凝土渣未清除。



說明

隘口七街前巷用戶接管：(1)用戶接管地坪泔石子修復，邊角破損不完整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.16

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-用戶接管工程第四標



說明

住戶前泔石子有部分破損，請加以修復。



說明

移動式工程告示牌施工日期標示未依實際現況記載致使住戶以為施工日期就是期限，實際不必三天，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.16

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-用戶接管工程第四標



說明

工地現場管材任意堆置，未妥善保護。



說明

回填砂未以帆布遮蓋，易致塵土逸散，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.08.16

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-用戶接管工程第四標

隘口七街前巷，假修護路面粒料分離且鋪設平整度不佳，請改善。

16/08/2019 11:05

說明

隘口七街前巷，假修護路面粒料分離且鋪設平整度不佳，請改善。

工作場所堆置點焊鋼絲網未加設防護設施，易發生被刺及擦傷災害，請即刻改善。

16/08/2019 11:09

說明

工作場所堆置點焊鋼絲網未加設防護設施，易發生被刺及擦傷災害，請即刻改善。