

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:111.03)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	崧智科技	新竹縣湖口鄉光復南路12號	040-065967	3/13	台灣三菱電梯股份有限公司	陳彥彰	符合	
2	華立捷科技(股)公司	新竹縣湖口鄉光復南路2號	040-172898	3/13	台灣三菱電梯股份有限公司	陳彥彰	符合	
3	華立捷科技(股)公司	新竹縣湖口鄉光復南路2號	040-172897	3/13	台灣三菱電梯股份有限公司	陳彥彰	符合	
4	花王(台灣)股份有限公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路6號	040-016125	3/13	台灣三菱電梯股份有限公司	陳彥彰	符合	
5	長春公司新竹廠(乾膜課)	新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路8號	040-172015	3/13	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
6	長春公司新竹廠(乾膜課)	新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路8號	040-172016	3/13	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
7	長春人造樹脂廠	新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路8號	045-050410	3/13	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
8	新竹縣私立牛津文理短期補習班	新竹縣新豐鄉建興路二段792巷1號	040-204658	3/13	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
9	紐約小品	新竹縣新豐鄉建興路二段618號	040-205427	3/13	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
10	12坊	新竹縣新豐鄉自強街22號	M37-919593	3/13	力揚停車場設備股份有限公司	吳清文	符合	
11	十二坊社區	新竹縣新豐鄉松柏村自強街22號	036B041017	3/13	日通機電企業有限公司	何凱霖	符合	
12	康泰大道	新竹縣新豐鄉保康街51號	040-156337	3/13	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
13	山崎國民小學	新竹縣新豐鄉新興路291號	036B023548	3/13	友勝機電股份有限公司	黃銘宗	已改善完成： 112.08.17 回覆 已改善→ 待本府排程複 檢	1.對外通信裝置失效(第22項檢查項目)。 2.車廂門光電感應裝置不符規定(第65項檢查項目)。 3.動力遮斷下之救援裝置不符規定(第69項檢查項目)。
14	紐約時尚6期	新竹縣新豐鄉孝六街6-42號	039-014827	3/13	大佑新機電實業有限公司	馮勝賜	符合	
15	中央華廈	新竹縣關西鎮中央街73號	040-033957	3/13	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
16	關西仙草坊	新竹縣關西鎮中興路14號	040-011190	3/13	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
17	文卿大樓	新竹縣關西鎮中興路28號	036B005764	3/13	永勝自動控制股份有限公司	黃友鶴	符合	
18	中山幼稚園	新竹縣關西鎮中山東路85號	040-062430	3/13	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
19	萊馥休閒健康中心	新竹縣關西鎮玉山里12鄰赤柯山112號	040-119295	3/13	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
20	萊馥休閒健康中心	新竹縣關西鎮玉山里12鄰赤柯山112號	040-119294	3/13	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
21	橫山鄉衛生所	新竹縣橫山鄉新興村新興街141巷10號	034-312001	3/13	友勝機電股份有限公司	黃銘宗	已改善完成： 112.08.17 回覆 已改善→ 待本府排程複 檢	1.調速機無法測試(第11項檢查項目)。 2.機房平台過高無欄杆。
22	三陽工業股份有限公司	新竹縣新豐鄉上坑村2鄰坑子口184號	039-019374	3/14	銳泓電機工業有限公司	陳明宗	符合	
23	中美建設有限公司#	新竹縣新豐鄉上坑村坑子口471-1號	036B041991	3/14	永勝自動控制股份有限公司	彭文忠	符合	
24	中美建設有限公司#	新竹縣新豐鄉上坑村坑子口471-1號	036B041992	3/14	永勝自動控制股份有限公司	彭文忠	符合	
25	愛丁堡幼兒園	新竹縣新豐鄉忠孝村6鄰忠一街247號	040-214926	3/14	大業開發工業股份有限公司	陳進華	符合	
26	巴黎時尚	新竹縣新豐鄉忠一街100號	039-016388	3/14	大佑新機電實業有限公司	馮勝賜	符合	
27	仕環德企業有限公司	新竹縣新豐鄉新興路129號	040-125625	3/14	台灣三菱電梯股份有限公司	陳彥彰	符合	
28	明新科技大學立緒樓	新竹縣新豐鄉新興路1號	040-099688	3/14	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
29	翰林苑	新竹縣湖口鄉山葉路610巷17號	040-197137	3/14	百朝股份有限公司	林永(坤)	符合	
30	北湖火車站	新竹縣湖口鄉北湖路1號	037-020850	3/14	統一精工股份有限公司	連孔君	已改善完成	1.調速機配重觸及坑底(無間隙)(第46項檢查項目)。 2.調速機銹蝕、鋼索鬆弛(第11項檢查項目)。 3.調速機鋼索生銹(第30項檢查項目)。 4.一樓入口觸覺裝置請補設(第66項檢查項目)。 5.B-23原始資料請更正(第8項檢查項目)。 →已改善完成112.08.30報府備查
31	北湖火車站	新竹縣湖口鄉北湖路1號	037-020851	3/14	統一精工股份有限公司	連孔君	已改善完成	1.一樓入口觸覺裝置請補設(第66項檢查項目)。 2.B-23原始資料請更正(第8項檢查項目)。 →已改善完成112.08.22報府備查
32	湖口火車站	新竹縣湖口鄉中山路二段121號	037-020854	3/14	統一精工股份有限公司	連孔君	已改善完成	1.B-23原始資料請更正(第8項檢查項目)。 →已改善完成112.08.31報府備查

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:111.03)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
33	湖口火車站	新竹縣湖口鄉中山路二段121號	037-020855	3/14	統一精工股份有限公司	連孔君	已改善完成： 112.08.31 回覆 已改善→ 待本府排程複 檢	1.調速機銹蝕卡死(第11項檢查項目)。 2.B-23原始資料請更正(第8項檢查項目)。
34	中國科技學大健心樓	新竹縣湖口鄉中山路三段530號	040-112201	3/14	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
35	中國科技學大健心樓	新竹縣湖口鄉中山路三段530號	040-112202	3/14	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
36	蘭州二街住宅	新竹縣湖口鄉蘭州二街51號	036B041765	3/14	立川機電工業有限公司	張添進	已改善完成	1.因專業廠商未攜帶高阻計，故各項絕緣電阻均無法量測(各項絕緣電阻不符規定)。 2.因專業廠商未攜帶速度表，故本項無法量測(第11項檢查項目)。 3.未設置不得因單一小容量接點/誤動作而導致煞車器動作之裝置(第7項檢查項目)。 4.局部電路未匯集機房配電盤內(第9項檢查項目)。 5.用途標誌為客用兼行動不便者用，原檢查表第62~67項均刪除未檢查(第66、67項不符規定)(第18項檢查項目)。 6.車廂側緩衝器未固定(第49項檢查項目)。 7.機坑停止開關無效(第50項檢查項目)。 8.現場張貼之使用許可證已逾有效期限。 →已改善完成112.10.18報府備查
37	喬富華廈	新竹縣湖口鄉蘭州二街3號	040-146302	3/14	日立永大電梯股份有限公司	施魁偉	符合	
38	蔡易行	新竹縣湖口鄉工業一路42號	040-140466	3/14	日立永大電梯股份有限公司	施魁偉	已改善完成	1.低速運轉模式向下運轉至昇降機停止底部安全距離不足1.2公尺，實測0.8公尺(第70項檢查項目)。 →已改善完成112.08.22報府備查
39	東區程加社區	新竹縣湖口鄉新生路105號	M37-919547	3/14	力揚停車場設備股份有限公司	吳清文	已改善完成	1.使用於主要部份之鋼索、索輪或捲胴、鏈條及其他傳動元件之磨耗不符規定：高壓軟管接頭生鏽(共同部分-機械結構第1項)。 2.置車板或機廂無變形或銹蝕狀況不符規定：油壓缸底座生鏽(共同部分-機械結構第2項)。 3.高度二公尺以下之驅動裝置(橫移馬達)，未加蓋以防止鏈條，造成鏈輪轉動時，發生輾入危險意外事件，且鍊條張力不足(特定部分-其他第1項)。 →已改善完成112.08.14報府備查
40	薪想室成	新竹縣湖口鄉吉祥街82巷28-38號	M37-916516	3/14	力揚停車場設備股份有限公司	吳清文	已改善完成	1.操作盤作業安全措施不符規定：操作盤之操作位置未於明顯處所應設置中文操作說明(共同部分-管理規範第8項)。 2.使用於主要部份之鋼索、索輪或捲胴、鏈條及其他傳動元件之磨耗不符規定：平衡鋼索變形生鏽、索輪及索輪座生鏽、索輪座變形(共同部分-機械結構第1項)。 →已改善完成112.08.14報府備查
41	許碧蓮-住宅	新竹縣湖口鄉蘭州街142號	036B049161	3/14	威士達電梯股份有限公司	郭錦堂	已改善完成： 112.09.01 回覆 已改善→ 待本府排程複 檢	1.緊急停止裝置無功能(緊急停止裝置不符規定)。 2.調速機鋼索以彈簧連結緊急停止裝置，且張力輪未設置張力錘(第30項檢查項目)。 3.車廂及配重側緩衝器均未固定(第49項檢查項目)。 4. 4. 援救裝置設置於昇降路內，未具備不需進入升降路之規定(第69項檢查項目)。

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:111.03)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
42	台灣三菱電梯新竹工廠宿舍大樓	新竹縣湖口鄉蘭州街2號	040-065966	3/14	台灣三菱電梯股份有限公司	陳彥彰	符合	
43	新竹縣警察局竹北博愛街分局	新竹縣竹北市博愛街16號	M37-719866	3/14	高陞停車場設備有限公司	吳清文	限期改善	1.安全閘動作壓力實測58KG/CM2超過常用壓力1.5倍.不符合規定(特定部分-機械部分第1項)。 2.搬器自動水平調整裝置無效.不符合規定(特定部分-機械部分第2項)。 3.鋼索嚴重生鏽不符合規定(共同部分-機械結構第1項)。
44	心鑽六期公寓大廈	新竹縣竹北市光明六路87之1號	M37-820950	3/14	高陞停車場設備有限公司	吳清文	已改善完成	1.現場標示1600公斤與原檢查表2000公斤.不符合規定(設備設計性能-第6項-額定載重)。 →已改善完成112.08.31報府備查
45	台科晶品社區	新竹縣竹北市福興一路20號	M37-913296	3/14	碩立停車設備股份有限公司	謝裕隆	符合	
46	台科晶品社區	新竹縣竹北市福興一路20號	M37-913301	3/14	碩立停車設備股份有限公司	謝裕隆	符合	
47	閱讀建築公寓大廈	新竹縣竹北市嘉豐二街一段198號	M37-612694	3/14	韋騰機電有限公司	吳清文	符合	
48	大硯四十八章社區	新竹縣竹北市隘口二路12巷5號	M37-811585	3/14	友嘉實業股份有限公司	吳清文	已改善完成	1.安全閘動作壓力實測250KG/CM2超過常用壓力1.5倍,不符合規定(特定部分-機械部分第1項)。 →已改善完成112.08.22報府備查
49	大硯四十八章社區	新竹縣竹北市隘口二路12巷5號	M37-811588	3/14	友嘉實業股份有限公司	吳清文	符合	
50	寶山國中	新竹縣寶山鄉三峰路2段600號	036B020995	3/15	三洋電梯(股)公司	鄭敦雄	符合	
51	王禪老祖廟	新竹縣北埔鄉埔北村王禪老祖路1號	040-151488	3/15	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
52	台灣電力股份有限公司新竹區處北埔服務所	新竹縣北埔鄉仁愛路62號	036B030528	3/15	立川機電工業有限公司	張添進	符合	
53	北埔農會	新竹縣北埔鄉北埔街94號	039-010578	3/15	大佑新機電實業有限公司	馮勝賜	符合	
54	峨眉衛生所	新竹縣峨眉鄉峨眉街5號	039-010578	3/15	大佑新機電實業有限公司	馮勝賜	符合	
55	峨眉大樓	新竹縣峨眉鄉峨眉街18號	039-009165	3/15	大佑新機電實業有限公司	馮勝賜	符合	
56	新竹縣峨眉鄉農會	新竹縣峨眉鄉峨眉村8鄰12號	036B019915	3/15	太友實業股份有限公司	張添進	符合	
57	翰林院	新竹縣竹北市中正西路280巷14號	040-025982	3/16	崇友實業股份有限公司	邱垂康	符合	
58	富麗前程	新竹縣竹北市國盛街359號	036B048027	3/16	天翼電梯股份有限公司	張添進	符合	
59	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街26號	040-098931	3/16	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
60	台元科技園區第一期	新竹縣竹北市台元街20號	040-098908	3/16	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
61	喬蓮大飯店有限公司	新竹縣竹北市台元街33號	036B019882	3/16	威士達電梯股份有限公司	郭錦堂	符合	
62	站前威力	新竹縣竹北市台元街43號	040-138963	3/16	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
63	站前威力	新竹縣竹北市台元街47號	040-138956	3/16	永大機電工業股份有限公司	施魁偉	符合	
64	柯宗文-作業廠房	新竹縣竹北市新工六路46號	036B049165	3/20	三維機電股份有限公司	黃宏毅	符合	
65	祥莞科技	新竹縣竹北市新社里19鄰新工三路110號	036B038521	3/20	三維機電股份有限公司	鄭棟麟	符合	
66	暘升企業股份有限公司	新竹縣竹北市新工三路97號	036B022176	3/20	威士達電梯股份有限公司	郭錦堂	符合	
67	愛戀6度C	新竹縣竹北市新工五路49號	040-153070	3/20	台灣三菱電梯股份有限公司	陳彥彰	符合	
68	台灣培毅股份有限公司	新竹縣竹北市新工三路53號	040-172029	3/20	崇友實業股份有限公司	邱垂康	符合	
69	游家慶住宅	新竹縣竹北市光明二街84巷31號	036B023547	3/20	太友實業股份有限公司	張添進	符合	
70	首選-2	新竹縣竹北市光明二街84巷30號	040-129334	3/20	日立永大電梯股份有限公司	施魁偉	符合	
71	六家高鐵	新竹縣竹北市嘉興路384巷13-28號	039-010573	3/21	大佑新機電實業有限公司	馮勝賜	符合	
72	竹北市衛生所	新竹縣竹北市光明二街89號	036B013147	3/21	佳生工程企業有限公司	方明中	符合	
73	哈佛學府	新竹縣竹北市光明二街81巷59號	040-115530	3/21	大業開發工業股份有限公司	陳進華	符合	
74	向唐-博愛觀	新竹縣竹北市光明二街81巷63號	040-175040	3/21	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
75	向唐-博愛觀	新竹縣竹北市光明二街81巷63號	040-171608	3/21	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
76	竹北文康老人中心	新竹縣竹北市福德街67號	036B023806	3/21	永勝自動控制股份有限公司	黃友鶴	符合	
77	四方自動化機械股份有限公司	新竹縣竹北市博愛街766號	036B022215	3/21	威士達電梯股份有限公司	郭錦堂	符合	
78	墨客	新竹縣竹北市隘口一街230號	040-186600	3/21	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
79	詹景清公館	新竹縣竹北市光明六路87之6號	040-112176	3/21	台灣三菱電梯股份有限公司	陳錦順	符合	
80	友成大樓	新竹縣竹北市光明六路43號	040-064933	3/21	大業開發工業股份有限公司	施魁偉	符合	
81	富泰營造股份有限公司	新竹縣竹北市縣政六路58號	036B023710	3/21	太友實業股份有限公司	施魁偉	符合	
82	薇芯幼兒園	新竹縣竹北市縣政六路28號	040-205283	3/21	日立永大電梯股份有限公司	張添進	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:111.03)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
83	富宇現代城	新竹縣竹北市六家七路70號	040-139977	3/21	日立永大電梯股份有限公司	陳進華	符合	
84	遠雄六家匯#1	新竹縣竹北市六家五路一段350之368號	040-191449	3/21	富士達股份有限公司	陳彥彰	符合	
85	竹信醫院	新竹縣竹東鎮仁愛路196號	036B044551	3/22	新洋電梯企業有限公司	劉芳宏	符合	
86	竹東王子飯店	新竹縣竹東鎮東林路43號	036B026409	3/22	信鑫電梯有限公司	黃以撒	符合	
87	社團法人新竹縣彌勒大道弘慈會	新竹縣竹東鎮興農街113號	040-004403	3/22	台灣三菱電梯股份有限公司	鄭斐仁	符合	
88	朝陽大樓	新竹縣竹東鎮朝陽路55號	036B021110	3/22	太友實業股份有限公司	張添進	符合	
89	生活名家	新竹縣竹東鎮勝利路89.91號	036B007339	3/22	日菱工業股份有限公司	彭文忠	符合	
90	新竹縣私立光明園幼兒園	新竹縣芎林鄉新鳳村倒別牛1-6號	039-021653	3/22	大佑新機電實業有限公司	馮勝賜	符合	
91	林玉惠	新竹縣芎林鄉文強街68號	040-204112	3/22	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
92	竹風樹海	新竹縣竹北市勝利十五街196號	040-214523	3/22	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
93	范振萍等人自宅	新竹縣竹北市成功六街68號	040-110927	3/22	崇友實業股份有限公司	邱創榮	符合	
94	凱旋	新竹縣竹北市莊敬三路99號	040-119493	3/22	日立永大電梯股份有限公司	施魁偉	符合	
95	寶佳桂冠	新竹縣竹北市成功一街55號	040-116843	3/22	日立永大電梯股份有限公司	施魁偉	符合	
96	寶佳桂冠	新竹縣竹北市成功一街55號	040-116842	3/22	日立永大電梯股份有限公司	施魁偉	符合	
97	OL商辦大樓社區管理委員會	新竹縣竹北市成功十三街20-32號	036B011803	3/22	威士達電梯股份有限公司	郭錦堂	符合	
98	OL商辦大樓社區管理委員會	新竹縣竹北市成功十三街20-32號	036B011804	3/22	威士達電梯股份有限公司	郭錦堂	符合	

更新日期：112年10月19日

備註：

- 1.限期改善者，請於期限內改善完成。
- 2.合格者不另行文通知。
- 3.不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。