

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.06.

工程名稱：110 年新竹縣芎林鄉特色公園公四水霧自然遊戲場設置工程



說明

級配料不符合規範(A 區級配料含泥量過高)。



說明

其他一般施工缺失(洗手台週邊銳角，安全性不足)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.06

工程名稱：110 年新竹縣芎林鄉特色公園公四水霧自然遊戲場設置工程



說明

植栽支架固定綁紮高度及方式不符規範。



說明

工程告示牌內容未符合規定(工程告示牌西元日期與合約不符；專任工程人員手機號碼未清楚標示)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.06

工程名稱：110 年新竹縣芎林鄉特色公園公四水霧自然遊戲場設置工程



說明

縮縫未設置(含填縫材料施作)(RC 粉光矮牆未施作伸縮縫)。



說明

工區周邊行人安全導引牌面未設置人行道沒有保護措施

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.06.06.

工程名稱：110 年新竹縣芎林鄉特色公園公四水霧自然遊戲場設置工程



說明

植栽支架固定綁紮高度及方式不符規範。



06/06/2022

說明

本案使用對象為孩童，由於若干遊具仍有些許安全疑慮，建議主辦機關宜會同設計單位加以改善，建立警示標語，以免造成孩童傷害事件。