

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.20

工程名稱：111 年度整建計畫-運動操場及周邊設施整建工程採購案



跑道局部整平之混凝土施作，養護不合規範，塑性收造成裂縫。

20/09/2022

說明

跑道局部整平之混凝土施作，養護不合規範，塑性收造成裂縫。



跑道內外側之路緣石施作，未設置伸縮縫。

20/09/2022

說明

跑道內外側之路緣石施作，未設置伸縮縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.20

工程名稱：111 年度整建計畫-運動操場及周邊設施整建工程採購案



工地舊跑道刨除廢料未清理，影響環境。

20/09/2022

說明

工地舊跑道刨除廢料未清理，影響環境。



路緣石之線型及彎曲之弧度不平順，表面粗糙且高程不一致，尚未處理。

20/09/2022

說明

路緣石之線型及彎曲之弧度不平順，表面粗糙且高程不一致，尚未處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.20

工程名稱：111 年度整建計畫-運動操場及周邊設施整建工程採購案



草皮與緣石邊銜接部分未量測高程導致遇大雨時，泥漿逕流跳遠之助跑道內。

20/09/2022

<p>說明</p>	<p>草皮與緣石邊銜接部分未量測高程導致遇大雨時，泥漿逕流跳遠之助跑道內。</p>
-----------	---



工程告示牌內容未符規定(如主辦機關名稱未中英對照、缺專任工程人員欄位、無政風單位之電話及經費來源欄未填)且告示牌未豎立於大門，供眾人週知。

新竹縣立忠孝國民中學
 111年度運動操場及周邊設施整建計畫工程
 李清源建築師事務所
 永年晟營造有限公司
 民國 111 年 8 月 2 日 至 111 年 10 月 30 日
 (DD/MM/YYYY ~ DD/MM/YYYY)
 電話 (TEL) 0932-113-162
 0800-009-609
 http://www.pcc.gov.tw
 政風單位 (Government Ethics Department)
 空汙管制編號: J111J7Z045-1
 (千元) (Unit:NT\$1,000)
 (千元) (Unit:NT\$1,000)

20/09/2022

<p>說明</p>	<p>工程告示牌內容未符規定(如主辦機關名稱未中英對照、缺專任工程人員欄位、無政風單位之電話及經費來源欄未填)且告示牌未豎立於大門，供眾人週知。</p>
-----------	--

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.20

工程名稱：111 年度整建計畫-運動操場及周邊設施整建工程採購案



說明

工區內外安全防護措施不完備(如教室旁去操場之樓梯僅用一條警示帶區隔)。

說明