

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.26

工程名稱：111 年度新竹縣太平國小學校運動操場及周邊設施整建工程採購案



說明

操場內有施工廢棄物未清除。



說明

草坪區覆土表面多處殘留有磚塊及大卵石等雜物，請加強清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.26

工程名稱：111 年度新竹縣太平國小學校運動操場及周邊設施整建工程採購案



說明

回填料含有石塊及磚塊未清除。



說明

跑道緣石有一處斷裂，請置換改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.26

工程名稱：111 年度新竹縣太平國小學校運動操場及周邊設施整建工程採購案



部分跑道緣石未適當保護致破損情形及裂縫發生，請更換

26/09/2022

說明

部分跑道緣石未適當保護致破損情形及裂縫發生，請更換



工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話誤植，經費缺漏，完工日期未更新，專任工程人員電話建議留手機號碼。

彰正鈞建築師事務所		設計單位 (Designer)	彰正鈞建築師事務所
和營造有限公司		工程概要 (Project Descriptions)	運動場整修工程
民國111年07月14日至111年10月01日 (14/07/2022~01/10/2022)			
工地主任或工地負責人 (Site Manager)	歐政場	電話 (TEL)	0932-029299
專任工程人員 (Specialized Professional Engineer)	熊振儀	電話 (TEL)	03-3238720
全民督工專線及網址 (Hot Line and Web site)		0800-009-609	http://www.pcc.gov.tw
通報專線 (Complaints & Suggestions)		政風單位 (Government Ethics Department)	03-5518101#2380
經費來源 (Budgetary Sources)		1. 中央： (千元) (unit : NT \$ 1,000)	
		2. 地方： (千元) (unit : NT \$ 1,000)	
空污費徵收管制編號：J111J2Z044-1			

26/09/2022

說明

政風單位電話誤植，經費缺漏，完工日期未更新，專任工程人員電話建議留手機號碼。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.26

工程名稱：111 年度新竹縣太平國小學校運動操場及周邊設施整建工程採購案



說明

鋼筋直接置於地面未設墊木(或墊高)。



說明

工區有破碎混凝土殘留，請立即清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.09.26

工程名稱：111 年度新竹縣太平國小學校運動操場及周邊設施整建工程採購案



說明

. 工區圍籬有一段僅以警示帶區隔致阻隔不足，跑道直線段入口處請加強阻隔，亦請請加強夜間警示設施。



說明

跑道緣石(截根牆)與樹木之間，建議築置小土溝，避免因雨大泥土流入跑道。