

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.12

工程名稱：運動操場及周邊設施整建工程採購案



截根牆草坪區覆土表面
多處殘留有大卵石及混
凝土渣等雜物，請加強
清理。

12/10/2022

說明

截根牆草坪區覆土表面多處殘留有大卵石及混凝土渣等雜物，請加強清理。



RC 強化線型排水
溝表面有數處裂
紋。

12/10/2022


說明

RC 強化線型排水溝表面有數處裂紋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.12

工程名稱：運動操場及周邊設施整建工程採購案



說明

RC 強化線型排水溝表面有跑道材料殘渣。



說明

沙坑枕木旁跑道有缺損。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.12

工程名稱：運動操場及周邊設施整建工程採購案



說明

排球場之既有緣石缺損之界面建議請妥善處理，以維美觀。



說明

草皮邊緣石未能適當完整接縫處理與排球場部分收邊不齊。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.12

工程名稱：運動操場及周邊設施整建工程採購案

新植草皮養護
未落實造成部
分草皮已枯黃。

12/10/2022

說明

新植草皮養護未落實造成部分草皮已枯黃。

新竹縣立自強國民中學

運動操場及周邊設施整建工程

工程名稱 (Project Name)	運動操場及周邊設施整建工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	張益霖建築師事務所	設計單位 (Designer)	張益霖建築師事務所
施工廠商 (Contractor)	限公司	工程概要 (Project Descriptions)	運動操場及周邊設備整
施工期間 (Duration)	年 6 月 26 日 至 111 年 10 月 23 日		
工地主任(負責人) (Site Manager)		電話 (TEL)	0932-579677
通報專線 (Complaints & Suggestions)	政風單位 (Government Ethics Department)	新竹縣政府政風處	03-551-810
經費來源 (Budgetary sources)	地方:6320 (千元) (Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1. ____ 年 (Yr) ____ 月 (M) ____ 日 (D) : 2. ____ 年 (Yr) ____ 月 (M) ____ 日 (D) :		

工程告示牌內容
未符合規定，展延
日期未更新，
QRcode 應為 1 個請
修正。

12/10/2022

說明

工程告示牌內容未符合規定，展延日期未更新，QRcode 應為 1 個請修正。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.10.12

工程名稱：運動操場及周邊設施整建工程採購案



說明

RC 強化線型排水溝切割端點處請切除整齊，切割垂直面請研議是否上漆，以維美觀。



說明

籃球場既有排球網之固定孔兩處，凸出地面，請檢討改善。