

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.16

工程名稱：峨眉鄉七星村道路鋪面改善工程



說明

工區清除之雜草廢棄物未清理，影響環境。



說明

C 區瀝青混凝土鋪面有粒料分離現象及裂紋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.16

工程名稱：峨眉鄉七星村道路鋪面改善工程



C 區瀝青混凝土鋪面
有粒料分離現象及裂
紋。

16/11/2022

說明

C 區瀝青混凝土鋪面有粒料分離現象及裂紋。



C 區+140 之側溝有
瀝青粒料未清理

16/11/2022

說明

C 區+140 之側溝有瀝青粒料未清理

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.16

工程名稱：峨眉鄉七星村道路鋪面改善工程



說明

D 區與現有路面之界面有黏層未清除。



說明

工程告示牌內容未符規定(如主辦機關之中、英文名稱不正確及經費來源欄位空白未填)。