

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.09.

工程名稱：111 年度新竹縣竹北市高鐵公二、高鐵兒三及高鐵兒六公園遊戲場設置工程案

兒三公園部分混凝土
走道有塑性收縮裂
縫。

09/03/2023

說明

兒三公園部分混凝土走道有塑性收縮裂縫。

兒三公園有一燈具混
凝土基座形狀扭曲。

09/03/2023


說明

兒三公園有一燈具混凝土基座形狀扭曲。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.03.09

工程名稱：111 年度新竹縣竹北市高鐵公二、高鐵兒三及高鐵兒六公園遊戲場設置工程案



說明

兒六公園磨石子滑梯尾端的倒角不足。。



說明

高鐵公二公園高壓步道磚局部未妥善保護，施工機具碾壓致不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.09

工程名稱：111 年度新竹縣竹北市高鐵公二、高鐵兒三及高鐵兒六公園遊戲場設置工程案

新竹縣政府 Hsinchu County Government			
工程名稱 (Project Name)	111 年度新竹縣竹北市高鐵公二、高鐵兒三及高鐵兒六公園遊戲場設置工程案		
監造單位 (Construction Supervisor)	問有限公司 (Consultants Co., Ltd)	設計單位 (Designer)	惇陽工程 (Tun Yang Engineering)
施工廠商 (Contractor)	股份有限公司 (Company)	工程概要 (Project Descriptions)	公園遊戲
施工期間 (Duration)	112年03月15日至112年04月02日		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)	黃國照	電話 (TEL)	0937-9
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	黃賦凭	電話 (TEL)	03-555
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw	
經費來源 (Budgetary sources)	政風單位 (Government Ethics Department)	03-5511684	
	1. 中央: (千元)(Unit: NT\$1,000) 2. 地方: 27,890 (千元)(Unit: NT\$1,000)		

工程告示牌專任工程人員未填寫手機號碼。

說明

工程告示牌專任工程人員未填寫手機號碼。



說明

工區安全圍籬不完備，無夜間警示，部分圍籬未能確實固定有傾斜的現象

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.09

工程名稱：111 年度新竹縣竹北市高鐵公二、高鐵兒三及高鐵兒六公園遊戲場設置工程案



說明

兒六公園抵石子座椅無設置伸縮縫，倒角亦不足。



說明

公二、兒三、兒六公園，圍籬局部缺夜間警示燈。