

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.01.04

工程名稱：新竹縣新豐垃圾掩埋場西側海岸防護工程



說明

工程告示牌內容未符合規範(主辦單位沒有中英對照及經費來源、政風單位電話未填)。



材料任意堆放(石塊有依粒徑分開堆放但缺標示,現場入口處發現不織布任意堆放)。

說明

材料任意堆放(石塊有依粒徑分開堆放但缺標示,現場入口處發現不織布任意堆放)。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：110.01.04

工程名稱：新竹縣新豐垃圾掩埋場西側海岸防護工程



說明

材料任意堆放(石塊有依粒徑分開堆放但缺標示，現場入口處發現不織布任意堆放)。



說明

石護岸已完成之粒徑有未依合約規定之大小拋鋪