

附件三 改善照片表

	<p>說明：青山街部分白色標線有樹葉汙染，請清除。</p>
	<p>說明：要求施工人員到場清除汙染樹葉並重新劃設標線</p>
	<p>說明： （改善後相片請填妥之改善成效）</p>

（改善前、中、後同一角度拍攝）

工程名稱：【請填寫標案名稱】