



新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.15

工程名稱：110 年度北埔鄉、橫山鄉農路設施改善工程



說明	E 工區 0K+030、0K+052 及 0K+085 等有乾縮裂痕。
----	-------------------------------------



說明	水泥路面混凝土剩料及拆除餘料，少量棄置路邊未清理，影響環境。
----	--------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.15

工程名稱： 110 年度北埔鄉、橫山鄉農路設施改善工程

水泥路面混凝土剩料及拆除餘料，少量棄置路邊未清理，影響環境。	
說明	水泥路面混凝土剩料及拆除餘料，少量棄置路邊未清理，影響環境。

回填土未見夯實紀錄
(PC 路面未按圖施工
—路面側邊高低差未
回填—未按圖施工)。

說明

回填土未見夯實紀錄(PC 路面未按圖施工—路面側邊高低差未回填—未按圖施工)。