

表 6、施工階段自主檢查表

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	施工工區土方開挖範圍是否依設計圖訂定區域施作。				
	2	施工期間是否有避免夜間施工。				
	3	施工期間是否利用防塵網(布)覆蓋裸露土壤，避免揚塵。				
	3	施工期間生活廢棄物及廚餘是否有密封，並定時清運。				
	4	周邊受施工影響樹木是否有進行防護措施。				
	5	護岸工程是否有考量動物橫向通行的緩坡或階梯設計。				
其他說明：施工機具及材料準備中，尚未進場施作。						
備註： 表格內標示底色之檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。						

填表日期：110.3.15

檢查人員：邱新濂

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫

承包廠商：勇翔營造有限公司



說明：

尚未進場施作

工區環境生態未擾動



說明：

尚未進場施作

工區環境生態未擾動



說明：

尚未進場施作

工區環境生態未擾動

表 6、施工階段自主檢查表

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	施工工區土方開挖範圍是否依設計圖訂定區域施作。				
	2	施工期間是否有避免夜間施工。				
	3	施工期間是否利用防塵網(布)覆蓋裸露土壤，避免揚塵。				
	3	施工期間生活廢棄物及廚餘是否有密封，並定時清運。				
	4	周邊受施工影響樹木是否有進行防護措施。				
	5	護岸工程是否有考量動物橫向通行的緩坡或階梯設計。				
其他說明：施工機具及材料準備中，及釐清用地範圍中，尚未進場施作。						
備註： 表格內標示底色之檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。						

填表日期：110. 4. 15

檢查人員：邱新濂

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫
承包廠商：勇翔營造有限公司



說明：
尚未進場施作
工區環境生態未擾動



說明：
尚未進場施作
工區環境生態未擾動



說明：
尚未進場施作
工區環境生態未擾動
設置職安相關設施

表 6、施工階段自主檢查表

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	施工工區土方開挖範圍是否依設計圖訂定區域施作。	✓			
	2	施工期間是否有避免夜間施工。	✓			
	3	施工期間是否利用防塵網(布)覆蓋裸露土壤，避免揚塵。				尚無暫至土方
	3	施工期間生活廢棄物及廚餘是否有密封，並定時清運。	✓			
	4	周邊受施工影響樹木是否有進行防護措施。	✓			
	5	護岸工程是否有考量動物橫向通行的緩坡或階梯設計。				尚未施作階梯結構
其他說明：						
備註： 表格內標示底色之檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。						

填表日期：110.5.15

檢查人員：邱新濂

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫

承包廠商：勇翔營造有限公司



說明：

依設計圖將既有破損護岸進行敲除作業及土方開挖



說明：

開挖裸露面利用不透水帆布覆蓋避免揚塵。



說明：

左岸樹種保護完善無擾動

表 6、施工階段自主檢查表

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	施工工區土方開挖範圍是否依設計圖訂定區域施作。	✓			
	2	施工期間是否有避免夜間施工。	✓			
	3	施工期間是否利用防塵網(布)覆蓋裸露土壤，避免揚塵。	✓			
	3	施工期間生活廢棄物及廚餘是否有密封，並定時清運。	✓			
	4	周邊受施工影響樹木是否有進行防護措施。	✓			
	5	護岸工程是否有考量動物橫向通行的緩坡或階梯設計。				尚未施作階梯結構
其他說明：依據110.6.10寶工字第1100054290號函辦理停工。 (工區周邊出現新冠肺炎確診者足跡。)						
備註： 表格內標示底色之檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。						

填表日期：110. 6. 15

檢查人員：邱新濂

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫
承包廠商：勇翔營造有限公司



說明：
停工期間，保持河道
暢通



說明：
工區內設置垃圾分類
桶並定時清運



說明：
左岸樹種保護完善無
擾動

表 6、施工階段自主檢查表

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	施工工區土方開挖範圍是否依設計圖訂定區域施作。	✓			
	2	施工期間是否有避免夜間施工。	✓			
	3	施工期間是否利用防塵網(布)覆蓋裸露土壤，避免揚塵。	✓			
	3	施工期間生活廢棄物及廚餘是否有密封，並定時清運。	✓			
	4	周邊受施工影響樹木是否有進行防護措施。	✓			
	5	護岸工程是否有考量動物橫向通行的緩坡或階梯設計。				工徑尚未達設置階梯及固床工階段
其他說明：						
備註： 表格內標示底色之檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。						

填表日期：110.7.15

檢查人員：邱新濂

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫
承包廠商：勇翔營造有限公司



說明：
以經緯儀檢視開挖範圍
是否符合設計圖訂
定之開挖範圍



說明：
護岸開挖邊坡覆蓋不
透水帆布



說明：
左岸樹種保護完善無
擾動

表 6、施工階段自主檢查表

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	施工工區土方開挖範圍是否依設計圖訂定區域施作。	✓			
	2	施工期間是否有避免夜間施工。	✓			
	3	施工期間是否利用防塵網(布)覆蓋裸露土壤，避免揚塵。	✓			
	3	施工期間生活廢棄物及廚餘是否有密封，並定時清運。	✓			
	4	周邊受施工影響樹木是否有進行防護措施。	✓			
	5	護岸工程是否有考量動物橫向通行的緩坡或階梯設計。				尚未施作橫向結構物。
其他說明：						
備註： 表格內標示底色之檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。						

填表日期：110. 8. 16

檢查人員：邱新濂

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫
承包廠商：勇翔營造有限公司



說明：
以經緯儀檢視開挖範圍
是否符合設計圖訂
定之開挖範圍



說明：
安排工區範圍內生態
調查



說明：
左岸樹種保護完善無
擾動

表 6、施工階段自主檢查表

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	施工工區土方開挖範圍是否依設計圖訂定區域施作。	✓			
	2	施工期間是否有避免夜間施工。	✓			
	3	施工期間是否利用防塵網(布)覆蓋裸露土壤，避免揚塵。	✓			
	3	施工期間生活廢棄物及廚餘是否有密封，並定時清運。	✓			
	4	周邊受施工影響樹木是否有進行防護措施。	✓			
	5	護岸工程是否有考量動物橫向通行的緩坡或階梯設計。				階梯結構完成 因床工尚未施作。
其他說明：						
備註： 表格內標示底色之檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。						

填表日期：

110.9.15

檢查人員：

邱新濂

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫
承包廠商：勇翔營造有限公司



說明：
以經緯儀檢視開挖範圍
是否符合設計圖訂
定之開挖範圍



說明：
工區上游樹種保護完
善無擾動



說明：
防汛階梯結構物完成

表 6、施工階段自主檢查表

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	不足	否	
生態友善措施	1	施工工區土方開挖範圍是否依設計圖訂定區域施作。	✓			
	2	施工期間是否有避免夜間施工。	✓			
	3	施工期間是否利用防塵網(布)覆蓋裸露土壤，避免揚塵。	✓			
	3	施工期間生活廢棄物及廚餘是否有密封，並定時清運。	✓			
	4	周邊受施工影響樹木是否有進行防護措施。	✓			
	5	護岸工程是否有考量動物橫向通行的緩坡或階梯設計。				尚未施作園床工
其他說明：						
備註： 表格內標示底色之檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。						

填表日期：110.10.12

檢查人員：邱新濂

工程名稱：鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫
承包廠商：勇翔營造有限公司

	說明： 左岸樹種保護完善無擾動
	說明： 工區垃圾分類回收並每日清運
	說明： 左岸樹種保護完善無擾動