

表 11-13 環境友善檢查表

環檢-01

主辦機關		新竹縣寶山鄉公所						
工程名稱		鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫						
工程位點		新竹縣鹽港溪沿岸						
編號	項目	檢查標準	檢查日期					
			110. 3/15	110. 4/15	110. 5/15	110. 6/15	110. 7/15	
1	喬木 69 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
2	灌木 22 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
3	藤本 30 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
4	草本 75 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
5	原生種 89 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
6	外來種 107 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
7	特有種 10 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
8	紅皮書列名受脅植物 3 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
9	哺乳類動物 4 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
10	鳥類 37 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
11	爬蟲類動物 3 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
12	兩棲類動物 3 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
13	蜻蜓類動物 7 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
14	魚類 4 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
15	蝦蟹類 2 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
16	螺貝類 3 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	
異常狀況處理								
異常狀況類型		☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情等事件						
狀況提報人 (單位/職稱)				異常狀況 發現日期				
異常狀況說明				解決對策				

檢查人員：邱新濂

日期：3/15、4/15、5/15、6/15、7/15

表 11-13 環境友善檢查表

環檢-02

主辦機關		新竹縣寶山鄉公所					
工程名稱		鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫					
工程位點		新竹縣鹽港溪沿岸					
編號	項目	檢查標準	檢查日期				
			110.8/16	110.9/15	110.10/12		
1	喬木 69 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
2	灌木 22 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
3	藤本 30 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
4	草本 75 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
5	原生種 89 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
6	外來種 107 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
7	特有種 10 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
8	紅皮書列名受脅植物 3 種	保留原地且存活未受損	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
9	哺乳類動物 4 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
10	鳥類 37 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
11	爬蟲類動物 3 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
12	兩棲類動物 3 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
13	蜻蜓類動物 7 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
14	魚類 4 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
15	蝦蟹類 2 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
16	螺貝類 3 種	棲息地未受干擾及破壞	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
異常狀況處理							
異常狀況類型		☐ 生態保護目標異常 ☐ 植被剷除 ☐ 水域動物暴斃 ☐ 施工便道闢設過大 ☐ 環保團體或在地居民陳情等事件					
狀況提報人 (單位/職稱)				異常狀況 發現日期			
異常狀況說明				解決對策			

檢查人員：邱新康

日期：8/16
9/15
10/12