

生態影響程度自主檢查表

工程名稱 竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程

檢查位置	11/11	檢查時間	2022/07/11
------	-------	------	------------

是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量

附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料

，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現	✓	✓	✓	✓	✓
1 隻					
2 隻~5 隻					
6 隻~15 隻					
16 隻以上					

檢查項目

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現			✓		
1 隻					
2 隻~5 隻			✓		
5 隻~15 隻					
15 隻以上		✓		✓	✓

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程名稱	竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程					
檢查位置	AN	檢查時間	2024/07/19			
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量						
附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料						
，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員						
檢查項目	種類 數量	鳥類	四足獸(大貓及哺乳類)	爬蟲類(蛙類、蛇及蜥蜴)	昆蟲(蝶類、甲蟲)	水生動物(蟹、魚)
	無發現					
	1隻					
	2隻~5隻					
	6隻~15隻					
	16隻以上					
施工區域內發現的動物、種類及數量						
附註：本檢查項目每周進行一次						
檢查項目	種類 數量	鳥類	四足獸(大貓及哺乳類)	爬蟲類(蛙類、蛇及蜥蜴)	昆蟲(蝶類、甲蟲)	水生動物(蟹、魚)
	無發現					
	1隻					
	2隻~5隻					
	5隻~15隻					
	15隻以上					

檢查人員：

張力元

生態影響程度自主檢查表

工程名稱 竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程

檢查位置		檢查時間	2024/9/12
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量			

附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料
，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1 隻					
2 隻~5 隻					
6 隻~15 隻					
16 隻以上					

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1 隻					
2 隻~5 隻					
5 隻~15 隻					
15 隻以上					

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程名稱 竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程

檢查位置 14檢查時間 2022/02/05

是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量

附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料
，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1 隻					
2 隻~5 隻					
6 隻~15 隻					
16 隻以上					

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1 隻					
2 隻~5 隻					
5 隻~15 隻					
15 隻以上					

檢查人員： 吳宗元

生態影響程度自主檢查表

工程名稱 檢查位置	竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程			
	檢查時間	2022/2/09		
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量				
附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料 ，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員				
種類 數量	鳥類	四足獸(大貓及哺乳類)	爬蟲類(蛙類、蛇及蜥蜴)	昆蟲(蝶類、甲蟲)
				水生動物(蟹、魚)
無發現				
1隻				
2隻~5隻				
6隻~15隻				
16隻以上				
施工區域內發現的動物、種類及數量				
附註：本檢查項目每周進行一次				
種類 數量	鳥類	四足獸(大貓及哺乳類)	爬蟲類(蛙類、蛇及蜥蜴)	昆蟲(蝶類、甲蟲)
				水生動物(蟹、魚)
無發現				
1隻				
2隻~5隻				
5隻~15隻				
15隻以上				

檢查人員：



生態影響程度自主檢查表

工程名稱	竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程				
檢查位置	5/24	檢查時間	2022/02/16		
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量					
附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料					
死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員					
檢查項目 施工區域內發現的動物、種類及數量	種類 數量	鳥類	四足獸(犬貓及哺乳類)	爬蟲類(蛙類、蛇及蜥蜴)	昆蟲(蝶類、甲蟲)
	無發現				水生動物 (蟹、魚)
	1隻				
	2隻~5隻				
	6隻~15隻				
	16隻以上				
附註：本檢查項目每周進行一次					
檢查項目 施工區域內發現的動物、種類及數量	種類 數量	鳥類	四足獸(犬貓及哺乳類)	爬蟲類(蛙類、蛇及蜥蜴)	昆蟲(蝶類、甲蟲)
	無發現				水生動物 (蟹、魚)
	1隻				
	2隻~5隻				
	5隻~15隻				
	15隻以上				

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程名稱 竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程

檢查位置	合計	檢查時間	2022/02/28
------	----	------	------------

是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量

附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料
，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1 隻					
2 隻~5 隻					
6 隻~15 隻					
16 隻以上					

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1 隻					
2 隻~5 隻					
5 隻~15 隻					
15 隻以上					

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程名稱	竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程					
檢查位置	今 今	檢查時間	2022/07/02			
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量						
附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料						
，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員						
檢查項目	種類 數量	鳥類	四足獸(大貓及哺乳類)	爬蟲類(蛙類、蛇及蜥蜴)	昆蟲(蝶類、甲蟲)	水生動物 (蟹、魚)
	無發現					
	1隻					
	2隻~5隻					
	6隻~15隻					
	16隻以上					

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓及哺乳類)	爬蟲類(蛙類、蛇及蜥蜴)	昆蟲(蝶類、甲蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1隻					
2隻~5隻					
5隻~15隻					
15隻以上					

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程名稱 竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程

檢查位置	174	檢查時間	2022/03/11
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量			

附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料

，死亡動物數量超過 5 隻以上，請告知生態檢核人員

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現	✓				
1 隻					
2 隻~5 隻					
6 隻~15 隻					
16 隻以上					


檢查項目

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1 隻					
2 隻~5 隻			✓		
5 隻~15 隻		✓			
15 隻以上	✓			✓	

檢查人員：



生態影響程度自主檢查表

工程名稱 竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程

檢查位置	今 午 75	檢查時間	2022/03/16
------	--------------	------	------------

是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量

附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料

死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現		✓		✓	✓
1隻					
2隻~5隻					
6隻~15隻					
16隻以上					

檢查
項目

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1隻					
2隻~5隻			✓		
5隻~15隻			✓		
15隻以上	✓			✓	

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程名稱	竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程				
檢查位置	今	檢查時間	2022/03/25		
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量					
附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料					
、死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員					
檢查項目	種類 數量	鳥類	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲蟲)	水生動物 (蟹、魚)
	無發現				
	1隻				
	2隻~5隻				
	6隻~15隻				
	16隻以上				
施工區域內發現的動物、種類及數量					
附註：本檢查項目每周進行一次					
	種類 數量	鳥類	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲蟲)	水生動物 (蟹、魚)
	無發現				
	1隻				
	2隻~5隻				
	5隻~15隻				
	15隻以上				


檢查人員：

吳幼楓

生態影響程度自主檢查表

工程名稱	竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程					
檢查位置	1174	檢查時間	2022/09/07			
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量						
附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料						
死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員						
檢查項目	種類 數量	鳥類	四足獸(犬貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
	無發現	<input checked="" type="checkbox"/>				
	1隻	<input checked="" type="checkbox"/>				
	2隻~5隻	<input checked="" type="checkbox"/>				
	6隻~15隻	<input checked="" type="checkbox"/>				
	16隻以上	<input checked="" type="checkbox"/>				
施工區域內發現的動物、種類及數量						
附註：本檢查項目每周進行一次						
檢查項目	種類 數量	鳥類	四足獸(犬貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
	無發現	<input checked="" type="checkbox"/>				
	1隻	<input checked="" type="checkbox"/>				
	2隻~5隻	<input checked="" type="checkbox"/>				
	5隻~15隻	<input checked="" type="checkbox"/>				
	15隻以上	<input checked="" type="checkbox"/>				

檢查人員：



生態影響程度自主檢查表

工程名稱 檢查位置	竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程					
	今 75	檢查時間	八二二一〇四一〇'7			
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量						
附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料						
，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員						
檢查 項目	種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
	無發現					
	1隻					
	2隻~5隻					
	6隻~15隻					
	16隻以上					
施工區域內發現的動物、種類及數量						
附註：本檢查項目每周進行一次						
	種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
	無發現					
	1隻					
	2隻~5隻					
	5隻~15隻					
	15隻以上					

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程名稱 竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程

檢查位置	114	檢查時間	2022/04/114
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量			

附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料

死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現	✓	✓	✓	✓	✓
1 隻					
2 隻~5 隻					
6 隻~15 隻					
16 隻以上					

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1 隻					
2 隻~5 隻					
5 隻~15 隻		✓		✓	✓
15 隻以上	✓				✓

檢查人員：

張力軍

生態影響程度自主檢查表

工程 名稱 檢查 位置	竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程					
	5/24	檢查時間	2022/04/20			
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量						
附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料						
，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員						
檢查 項目	種類 數量	鳥類	四足獸(犬貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
	無發現	✓	✓	✓	✓	✓
	1隻					
	2隻~5隻					
	6隻~15隻					
	16隻以上					

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(犬貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1隻					
2隻~5隻			✓		
5隻~15隻		✓			
15隻以上	✓			✓	

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程名稱 竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程

檢查位置

18/7/4

檢查時間

2022/04/29

是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量

附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料

死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現	✓				
1隻					
2隻~5隻					
6隻~15隻					
16隻以上					

檢查項目

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1隻					
2隻~5隻			✓		
5隻~15隻		✓			
15隻以上	✓			✓	

檢查人員：

張力帆

生態影響程度自主檢查表

工程名稱	竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程					
檢查位置	今 午 7/4	檢查時間	2022/07/05			
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量						
附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料						
死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員						
檢查項目	種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
	無發現					
	1隻					
	2隻~5隻					
	6隻~15隻					
	16隻以上					

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1隻					
2隻~5隻					
5隻~15隻					
15隻以上					

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程 名稱	竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程				
檢查 位置	今(7)	檢查時間	105/12/22		
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量					
附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料					
、死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員					
檢查 項目	種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)
	無發現				
	1隻				
	2隻~5隻				
	6隻~15隻				
	16隻以上				

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1隻					
2隻~5隻					
5隻~15隻					
15隻以上					

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程名稱	竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程					
檢查位置	◎	XX	檢查時間	2022/05/19		
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量						
附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料 ，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員						
檢查項目	種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
	無發現					
	1隻					
	2隻~5隻					
	6隻~15隻					
	16隻以上					
	施工區域內發現的動物、種類及數量					
附註：本檢查項目每周進行一次						

檢查項目

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲 蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1隻					
2隻~5隻					
5隻~15隻					
15隻以上					

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程名稱 竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程

檢查位置	全竹	檢查時間	2022/07/25
是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量			

附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料
，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員

種類 數量	鳥類	四足獸(犬貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1 隻					
2 隻~5 隻					
6 隻~15 隻					
16 隻以上					

檢查項目

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(犬貓 及哺乳類)	爬蟲類(蛙 類、蛇及蜥 蜴)	昆蟲類(蝶 類、甲蟲)	水生動物 (蟹、魚)
無發現					
1 隻					
2 隻~5 隻					
5 隻~15 隻					
15 隻以上					

檢查人員：

生態影響程度自主檢查表

工程竹北牛埔溪水月意象整體景觀工程

檢查名稱 檢查位置	今 午	檢查時間	2022/07/10
--------------	--------	------	------------

是否於施工區域內發現以下動物之死亡個體及數量

附註：本檢查項目於每周進行一次，有突發狀況得補上資料

，死亡動物數量超過5隻以上，請告知生態檢核人員

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓及哺乳類)	爬蟲類(蛙類、蛇及蜥蜴)	昆蟲類(蝶類、甲蟲)	水生動物(蟹、魚)
無發現	✓				
1隻					
2隻~5隻					
6隻~15隻					
16隻以上					

檢查項目

施工區域內發現的動物、種類及數量

附註：本檢查項目每周進行一次

種類 數量	鳥類	四足獸(大貓及哺乳類)	爬蟲類(蛙類、蛇及蜥蜴)	昆蟲類(蝶類、甲蟲)	水生動物(蟹、魚)
無發現					
1隻					
2隻~5隻			✓		
5隻~15隻	✓				
15隻以上	✓			✓	

檢查人員：