


無障礙設施及設備-錯誤分享無障礙案例

一、無障礙坡道-不可設置導盲磚



二、無障礙廁所常發現

1. 鏡子長度不符及洗面盆下方有阻礙 2. 洗面盆太靠近牆面、無設置扶手、鏡子不符



三、避難層坡道及扶手/扶手小 P 改大 P/缺 5 公分防護緣/導盲磚未拆除



四、常見發現滅火器掛在牆上，建議修正落地型或鑲入牆面

