

# 無障礙設施及設備-錯誤分享無障礙案例

## 一、無障礙廁所盥洗室/門鎖/扭轉式不符



## 二、無障礙廁所常發現

1. 鏡子長度不符及洗面盆下方有阻礙 2. 洗面盆太靠近牆面、無設置扶手、鏡子不符



## 三、避難層坡道及扶手/扶手小P改大P/缺5公分防護緣/導盲磚未拆除



四、常見發現滅火器掛在牆上，建議修正落地型或鑲入牆面

